

Merk : *EcoGota*
 Type : *AS90*
 Kleur : *Wit*
 Km-stand : *97383*

Kenteken : *XF 105 K*
 Chassisnr. : *3180*
 Checklist uitgevoerd op : *30-1-26*
 Uitgev. door monteur : *Mich*

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min *-35* °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIJ

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: *30-1-26*
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % *100*
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % *70*
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV *55* RV *50* LA *65* RA *65* RES *33*
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : *30-1-27*

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : *1-2027*
 Km stand : *112.000*
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden *hetting*
 op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

1.

2.