

Checklist Werkplaats

Merk : kia
 Type : niro
 Kleur : Grijs
 Km-stand : 96013

Kenteken : K-OSB-KR
 Chassisnr. : KNACC81CGL5394402
 Checklist uitgevoerd op : 10-2-22
 Uitgev. door monteur : Reyck

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min ☒ °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 10-2-26
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 75%
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 80%
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV 6.1 RV 5.6 LA 8.0 RA 8.0 RES rdk
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 11-2-20

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand :
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden op datum: Km stand:

OPMERKINGEN

- Zie Ro 300802
-

Schrijfflijst werkplaats

Werkzaamheden	Prijs	Akkoord klant
✓ bij koude start motor trilt erg, en weg rijden automatisch met lekken schakels (inflera met man) x		
✓ proefrit = ok niets meer gemerkt		
- phaschouders w v7A	✓	
grijs bijvullen	✓	
✓ 2011 vordag ou-2026 of quacochem (groot uitvoeren)	✓	
✓ achterbande w (20 proefrit)	✓	
✓ Remmen voorzede remmen	✓	
✓ uitloze lukt niet (geen inlog wou)		
↳ + eet ac geurige		
	Prijsafpraak	€

Toekomstige werkzaamheden
- Auto erg vies bruuw hand + rook

Eindcontrole

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Carrosserie inspectie | ☐ Voorruit schoon | ☒ Proefrit gemaakt |
| ☐ Auto gewassen | ☐ Smeerkartje ingevuld | ☐ Eindcontrole |
| ☐ Auto uitgezogen | ☐ Serviceboekje gestempeld | ☐ Navigatie kaartupdate Nederland uitgevoerd (NISNAVI) |

Smeermiddelen

Motorolie 5W40	
Motorolie 5W30 C3	4.1
Motorolie 5W30 DPF	
Motorolie 0W20	
Remvloeistof	1
Versnellingsbakolie	

Gebruikte lampjes

H7	072011412		21V21WORAN	KE262 89993	
H4	KE260 89989		12V5 STEEK OR	KE262 89919	
12V21W	KE262 89949		12V5W	KE262 89923	
12V21/5W	KE262 89948		12V10W	KE262 89957	
12V5WSTEEK	KE262 89947				

Koelvloeistof Nissan

Blauw	KE90200075	
Groen	KE90299975	
X-badge	7711428130	

Koelvloeistof Hyundai





per 5 lit	LP040APE05EVH0	
per 1 lit	99927ADEP02 Roze	
per 1 lit	LP040APE60EVH2	

Overige gebruikte materialen (remleiding, remnippels, bandenplug etc)

Bandenmaat	225 45 18 954	Merk	VREDESEN QUATROC PRO
LV:	6.1	RV:	5.6
LA:	0	RA:	0
	Reservewiel met profiel		
X	Thuisvester		
	Reparatie set houdbaar tot		

Naam monteur:

Reel en Rox



- schade LA Bumpoor
 - " " RA portier / wiel lijst
 - 4x velg beschadigd

KENTEKEN: k-056-k2 KILOMETERSTAND: 96013 DATUM: 9-2-20 WERKORDER 300802

BEURTEN

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ 003 Kleine beurt 1 uur | ☐ 600 Versnellingsbak-olie gecontroleerd | ☐ 854 Accu opgeladen |
| ☐ 003 Grote beurt 3 uur | ☐ 601 Versnellingsbak-olie bijgevoerd/ververst | ☐ 855 Accu getest |
| ☐ 004 O-beurt 1,5 uur | ☐ 602 Cardan-olie gecontroleerd | ☐ 856 Accu vernieuwd |
| ☐ 005 Afleveringsbeurt | ☐ 603 Cardan-olie bijgevoerd/ververst | ☐ 857 Startmotor gede-enmonteerd |
| ☐ 006 Winter inspectiebeurt 0,25 uur | ☐ 604 Fuseestukken L/R gede-enmonteerd | ☐ 858 Startmotor getest |
| ☐ 007 Vakantie inspectiebeurt 0,25 uur | ☐ 605 Aandrijf-ashoes vernieuwd | ☐ 859 Startmotor vernieuwd |
| ☒ 028 28-puntencheck uitgevoerd | ☐ 606 Aandrijf-ashoes gede-enmonteerd | ☒ 860 Verlichting gecontroleerd |
| <u>40</u> | ☐ 607 Versnellingsbak gede-enmonteerd | ☐ 862 Lamp vernieuwd € 6,95..... |
| APK | ☐ 608 Koppelingsplaat vernieuwd | ☐ 863 Koplampen afgesteld |
| ☒ 888 APK gekeurd vervaldatum | ☐ 609 Drukgroep vernieuwd | ☐ 875 RWB vernieuwd..... |
| ☐ 009 Roetmeting uitgevoerd | ☐ 610 Drukklager vernieuwd | ☒ 876 Ruitensproeier bijgevoerd |
| ☒ 010 4-gastest/EOBD test uitgevoerd (gratis) | ☐ 612 Koppeling afgesteld | ☒ 877 Interieurfilter vernieuwd 0,25 uur |
| ☐ 011 Deeltjes test uitgevoerd € 35,95 | | ☐ 878 Sloten en scharnieren gesmeerd |
| ☒ 016 Afmeldkosten € 5,50 | | ☐ BAT Batterij handzender vernieuwd |

ONDERHOUD/DIVERSEN

- ☒ 100 Koelsysteem beveiligd tot0C
- ☒ 200 Motor-oliepeil gecontroleerd
- ☒ 201 Motorolie bijgevoerd
- ☒ 202 Motorolie ververst
- ☒ 203 Olie-filter vernieuwd
- ☒ 204 Carterstopring vernieuwd
- ☐ 205 Olie-lekkage opgespoord
- ☐ 206 Olie-lekkage verholpen
- ☐ 300 V-snaar gecontroleerd
- ☐ 301 V-snaar vernieuwd
- ☐ 302 V-snaar gespannen
- ☐ 303 Multi-snaar gecontroleerd
- ☐ 304 Multi-snaar vernieuwd
- ☐ 305 Multi-snaar gespannen
- ☐ 306 D-riem gecontroleerd
- ☐ 307 D-riem vernieuwd
- ☐ 308 D-riem gespannen
- ☐ 309 Spanrol gecontroleerd
- ☐ 310 Spanrol vernieuwd
- ☐ 400 LuchtfILTER schoongemaakt
- ☒ 401 LuchtfILTER vernieuwd
- ☐ 402 Benzine filter vernieuwd
- ☐ 403 Brandstoffilter vernieuwd
- ☐ 404 Brandstofsysteem ontucht
- ☐ 405 Brandstofslang (en) vernieuwd
- ☐ 501 Bougies gecontroleerd
- ☐ 502 Bougies vernieuwd
- ☐ 504 Bougiekabels vernieuwd
- ☐ 508 Motorcode uitgelezen

UITLAAT

- ☒ 551 Uitlaatsysteem gecontroleerd
- ☐ 552 Uitlaatilekkage opgespoord
- ☐ 553 Uitlaat gelast
- ☐ 555 Uitlaat vanaf katalysator vernieuwd
- ☐ 557 Uitlaatlenspakking vernieuwd
- REMONDERHOUD**
- ☒ 700 Remblokken voor gecontroleerd 75%
- ☐ 701 Remblokken voor vernieuwd 0,50 uur
- ☐ 702 Rem-unit(s) voor gereinigd
- ☐ 703 Remzuiger(s) voor gangbaar gemaakt
- ☐ 704 Remschijven voor/achter afgedraaid
- ☐ 705 Remschijven voor vernieuwd
- ☐ 706 Remslang(en) vernieuwd voor/achter
- ☒ 707 Remblokken achter gecontroleerd 80%
- ☐ 708 Remblokken achter vernieuwd 0,75 uur
- ☐ 709 Remunit(s) achter gereinigd
- ☐ 710 Remzuiger(s) achter gangbaar gemaakt
- ☐ 711 Remschijven achter vernieuwd
- ☐ 712 Remvoering achter gecontroleerd
- ☐ 713 Remvoering achter gereinigd
- ☐ 714 Remvoering vernieuwd
- ☐ 715 Wielremcilinder links vernieuwd
- ☐ 716 Wielremcilinder rechts vernieuwd
- ☐ 717 Handrem gangbaar gemaakt
- ☐ 718 Handremkabel vernieuwd
- ☐ 719 Handremkabel afgesteld
- ☒ 720 Remvloeistof ververst 0,50 uur
- ☒ 721 Remsysteem ontucht

ELEKTRISCH

- ☐ 850 Dynamo-laadstroom getest
- ☐ 852 Dynamo gede-enmonteerd
- ☐ 853 Dynamo vernieuwd

KOELSYSTEEM

- ☐ 101 Koelwater lekkage opgespoord
- ☐ 102 Slangklem(men) vastgezet
- ☐ 103 Slangklem(men) vernieuwd
- ☐ 104 Koelsysteem afgeperst
- ☐ 105 Thermostaat gede-enmonteerd
- ☐ 106 Thermostaat vernieuwd
- ☐ 108 Waterpomp gede-enmonteerd
- ☐ 109 Waterpomppakking vernieuwd
- ☐ 110 Waterpomp vernieuwd
- ☐ 111 Radiateur gede-enmonteerd
- ☐ 112 Radiateur vernieuwd
- ☐ 115 Koelvloeistof bijgevoerd
- ☐ 116 Koelvloeistof ververst 0,50 uur
- ☐ 117 Koelwaterslang vernieuwd
- ☐ 119 Koelventilator gecontroleerd

BANDEN

- ☒ 800 Band vernieuwd ~~L/R~~ LA/RA
- ☐ 804 Voorwielen gebalanceerd
- ☐ 805 Achterwielen gebalanceerd
- ☐ 806 Wielen aan de auto gebalanceerd
- ☐ 807 Wielen gewisseld
- ☐ 808 Band gerepareerd met plug
- ☐ 810 Banden op spanning gezet
- ☒ 811 Wielen op moment vastgezet
- ☐ 812 Auto uitgelijnd

VERKOOP/DIVERSEN

- ☐ 814 Afleveringspakket bijgeleverd
- ☐ 815 Witte kentekenplaat bijgeleverd
- ☐ 816 Mattenset gemonteerd
- ☐ 900 Trekhaak gemonteerd
- ☐ 901 Trekhaakst.(7-polig) gemont.
- ☐ 902 Trekhaakst. (13-polig) gemont.
- ☐ 903 Mistachterlicht aangesloten
- ☐ 904 Hulpkoppeling gemonteerd
- ☐ 905 Auto afgetankt
- ☐ 906 Onderhoudsboekje niet aanwezig
- ☒ 950 Proefrit gemaakt
- ☐ 953 Brandblusser gewisseld
- ☐ 1000 Airco afgeperst en gerepareerd
- ☐ **STER** Ster in voorruit gerepareerd
- ☐ Wasbeurt uitgevoerd

NAAM MONTEUR 1:

TOTAAL TIJD:

NAAM MONTEUR 2:

TOTAAL TIJD: