

Checklist Werkplaats

Merk	: Land Rover	Kenteken	: R460 HW
Type	: Discovery Sport	Chassisnr.	: SALCA2BT6PH322840
Kleur	: Zwart	Checklist uitgevoerd op	: 16-2-2026
Km-stand	: 75049	Uitgev. door monteur	: Martijn

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min 40 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIJ

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	80
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	80
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV 8.1 RV 8.0 LA 7.8 RA 7.8 RES Reset	
Ruitenwischerbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot :

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: 109000
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: ketting Km. stand:	

OPMERKINGEN

1.	
2.	