

Checklist Werkplaats

Merk : Peugeot
 Type : 108
 Kleur : Wit
 Km-stand : 30048

Kenteken : ZL-492-N
 Chassisnr. : 7244
 Checklist uitgevoerd op : 12-02-26
 Uitgev. door monteur : Reel

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min -41 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIJ

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 12-02-26
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrustig gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 60%
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 75%
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV NW RV NW LA 6 RA 58 RES 2024
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 27-06-2027

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 45000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden ☒
 op datum: Km. stand: ✓

OPMERKINGEN

1. ZL 108 301133

2.

Schrijffijst werkplaats

Werkzaamheden	Prijs	Akkoord klant
✓ OM (door schrijver, laatste OM was 17-06-25 bij 29634 km)		✓
✓ wasser voorzijde w		
✓ banden set 2024 → CNU set 16002		✓
✓ plaat handens w		✓
✓ kant plaat luxe veru. (voor + achter) 6191006596 + 6191006595		✓
✓ voorbanden w (2de preket)		✓
✓ is iets Extra's ingebouwd? alles uitbouwen ± 1 uur		✓
✓ onderste stuurklem loop w (REP) ium schakelaar setten	2de foto's	✓ 15mm
✓ onderste dashboard deel w (ium gaten)		✓ 10mm
✓ wiel dop beschadigd 3X veru.		
✓ tank 1/2	Prijsafpraak	€

Toekomstige werkzaamheden

Eindcontrole

- ☐ Carrosserie inspectie
☐ Auto gewassen
☐ Auto uitgezogen

- ☐ Voorruit schoon
☒ Smeerkartje ingevuld
☒ Serviceboekje gestempeld

- ☒ Proefrit gemaakt
☒ Eindcontrole
☐ Navigatie kaartupdate
 Nederland uitgevoerd (NISNAVI)

Smeermiddelen

Motorolie 5W40	
Motorolie 5W30 C3	
Motorolie 5W30 DPF	
Motorolie 0W20	
Remvloeistof	
Versnellingsbakolie	

Gebruikte lampjes

H7	072011412		21V21WORAN	KE262 89993	
H4	KE260 89989		12V5 STEEK OR	KE262 89919	
12V21W	KE262 89949		12V5W	KE262 89923	
12V21/5W	KE262 89948		12V10W	KE262 89957	
12V5WSTEEL	KE262 89947				

Koelvloeistof Nissan

Blauw	KE90200075	
Groen	KE90299975	
X-badge	7711428130	

Overige gebruikte materialen (remleiding, remnippels, bandenplug etc)




Koelvloeistof Hyundai

per 5 lit	LP040APE05EVH0	
per 1 lit	99927ADEP02 Roze	
per 1 lit	LP040APE60EVH2	

Bandenmaat	165 65 R14	Merk	
LV:	3.6	RV:	3.6
LA:	6.0	RA:	5.8
	Reservewiel met profiel		
	Thuiskeer		
✓	Reparatie set houdbaar tot	2024	01-2029

Naam monteur:

Red



KENTEKEN: ZL 492-N KILOMETERSTAND: 30048 DATUM: 12-02-26 WERKORDER 301133

BEURTEN

- ☐ 003 Kleine beurt 1 uur
- ☐ 003 Grote beurt 3 uur
- ☐ 004 O-beurt 1,5 uur
- ☐ 005 Afleveringsbeurt
- ☐ 006 Winter inspectiebeurt 0,25 uur
- ☐ 007 Vakantie inspectiebeurt 0,25 uur
- ☒ 028 ~~28~~-puntencheck uitgevoerd

APK

- ☐ 888 APK gekeurd vervaldatum
- ☐ 009 Roetmeting uitgevoerd
- ☐ 010 4-gastest/EOBD test uitgevoerd (gratis)
- ☐ 011 Deeltjes test uitgevoerd € 35,95
- ☐ 016 Afmeldkosten € 5,50

- ☐ 600 Versnellingsbak-olie gecontroleerd
- ☐ 601 Versnellingsbak-olie bijgevuld/ververst
- ☐ 602 Cardan-olie gecontroleerd
- ☐ 603 Cardan-olie bijgevuld/ververst
- ☐ 604 Fuseestukken L/R gede-enmonteerd
- ☐ 605 Aandrijf-ashoes vernieuwd
- ☐ 606 Aandrijf-ashoes gede-enmonteerd
- ☐ 607 Versnellingsbak gede-enmonteerd
- ☐ 608 Koppelingsplaat vernieuwd
- ☐ 609 Drukgroep vernieuwd
- ☐ 610 Drukklager vernieuwd
- ☐ 612 Koppeling afgesteld

- ☒ 854 Accu opgeladen
- ☒ 855 Accu getest
- ☐ 856 Accu vernieuwd
- ☐ 857 Startmotor gede-enmonteerd
- ☐ 858 Startmotor getest
- ☐ 859 Startmotor vernieuwd
- ☒ 860 Verlichting gecontroleerd
- ☐ 862 Lamp vernieuwd € 6,95
- ☐ 863 Koplampen afgesteld
- ☒ 875 RWB vernieuwd.....voor.....
- ☒ 876 Ruitensproeier bijgevuld
- ☐ 877 Interieurfilter vernieuwd 0,25 uur
- ☐ 878 Sloten en scharnieren gesmeerd
- ☐ BAT Batterij handzender vernieuwd

ONDERHOUD/DIVERSEN

- ☒ 100 Koelsysteem beveiligd tot 44°C
- ☒ 200 Motor-oliepeil gecontroleerd
- ☐ 201 Motorolie bijgevuld
- ☐ 202 Motorolie ververst
- ☐ 203 Olie-filter vernieuwd
- ☐ 204 Carterstopring vernieuwd
- ☐ 205 Olie-lekkage opgespoord
- ☐ 206 Olie-lekkage verholpen
- ☐ 300 V-snaar gecontroleerd
- ☐ 301 V-snaar vernieuwd
- ☐ 302 V-snaar gespannen
- ☒ 303 Multi-snaar gecontroleerd
- ☐ 304 Multi-snaar vernieuwd
- ☐ 305 Multi-snaar gespannen
- ☐ 306 D-riem gecontroleerd
- ☐ 307 D-riem vernieuwd
- ☐ 308 D-riem gespannen
- ☐ 309 Spanrol gecontroleerd
- ☐ 310 Spanrol vernieuwd
- ☐ 400 Luchtfilter schoongemaakt
- ☐ 401 Luchtfilter vernieuwd
- ☐ 402 Benzine filter vernieuwd
- ☐ 403 Brandstoffilter vernieuwd
- ☐ 404 Brandstofsysteem ontvlucht
- ☐ 405 Brandstofslang (en) vernieuwd
- ☐ 501 Bougies gecontroleerd
- ☐ 502 Bougies vernieuwd
- ☐ 504 Bougiekabels vernieuwd
- ☒ 508 Motorcode uitgelezen

UITLAAT

- ☒ 551 Uitlaatsysteem gecontroleerd
- ☐ 552 Uitlaatllekage opgespoord
- ☐ 553 Uitlaat gelast
- ☐ 555 Uitlaat vanaf katalysator vernieuwd
- ☐ 557 Uitlaatlenspakking vernieuwd

REMONDERHOUD

- ☒ 700 Remblokken voor gecontroleerd 50%
- ☐ 701 Remblokken voor vernieuwd 0,50 uur
- ☐ 702 Rem-unit(s) voor gereinigd
- ☐ 703 Remzuiger(s) voor gangbaar gemaakt
- ☐ 704 Remschijven voor/achter afgedraaid
- ☐ 705 Remschijven voor vernieuwd
- ☐ 706 Remslang(en) vernieuwd voor/achter
- ☐ 707 Remblokken achter gecontroleerd
- ☐ 708 Remblokken achter vernieuwd 0,75 uur
- ☐ 709 Remunit(s) achter gereinigd
- ☐ 710 Remzuiger(s) achter gangbaar gemaakt
- ☐ 711 Remschijven achter vernieuwd
- ☒ 712 Remvoering achter gecontroleerd 75%
- ☐ 713 Remvoering achter gereinigd
- ☐ 714 Remvoering vernieuwd
- ☐ 715 Wielremcilinder links vernieuwd
- ☐ 716 Wielremcilinder rechts vernieuwd
- ☐ 717 Handrem gangbaar gemaakt
- ☐ 718 Handremkabel vernieuwd
- ☐ 719 Handremkabel afgesteld
- ☐ 720 Remvloeistof ververst 0,50 uur
- ☐ 721 Remsysteem ontvlucht

ELEKTRISCH

- ☐ 850 Dynamo-laadstroom getest
- ☐ 852 Dynamo gede-enmonteerd
- ☐ 853 Dynamo vernieuwd

KOELSYSTEEM

- ☐ 101 Koelwater lekkage opgespoord
- ☐ 102 Slangklem(men) vastgezet
- ☐ 103 Slangklem(men) vernieuwd
- ☐ 104 Koelsysteem afgeperst
- ☐ 105 Thermostaat gede-enmonteerd
- ☐ 106 Thermostaat vernieuwd
- ☐ 108 Waterpomp gede-enmonteerd
- ☐ 109 Waterpomppakking vernieuwd
- ☐ 110 Waterpomp vernieuwd
- ☐ 111 Radiateur gede-enmonteerd
- ☐ 112 Radiateur vernieuwd
- ☐ 115 Koelvloeistof bijgevuld
- ☐ 116 Koelvloeistof ververst 0,50 uur
- ☐ 117 Koelwaterslang vernieuwd
- ☐ 119 Koelventilator gecontroleerd

BANDEN

- ☒ 800 Band vernieuwd LV/RV LARA
- ☒ 804 Voorwielen gebalanceerd
- ☐ 805 Achterwielen gebalanceerd
- ☐ 806 Wielen aan de auto gebalanceerd
- ☐ 807 Wielen gewisseld
- ☐ 808 Band gerepareerd met plug
- ☒ 810 Banden op spanning gezet
- ☒ 811 Wielen op moment vastgezet voor
- ☐ 812 Auto uitgelijnd

VERKOOP/DIVERSEN

- ☐ 814 Afleveringspakket bijgeleverd
- ☐ 815 Witte kentekenplaat bijgeleverd
- ☐ 816 Mattenset gemonteerd
- ☐ 900 Trekhaak gemonteerd
- ☐ 901 Trekhaakst. (7-polig) gemont.
- ☐ 902 Trekhaakst. (13-polig) gemont.
- ☐ 903 Mistachterlicht aangesloten
- ☐ 904 Hulpkoppeling gemonteerd
- ☒ 905 Auto afgetankt 1/2
- ☐ 906 Onderhoudsboekje niet aanwezig
- ☒ 950 Proefrit gemaakt
- ☐ 953 Brandblusser gewisseld
- ☐ 1000 Airco afgeperst en gerepareerd
- ☐ STER Ster in voorruit gerepareerd
- ☐ Wasbeurt uitgevoerd

NAAM MONTEUR 1:

NAAM MONTEUR 2:

TOTAAL TIJD:

TOTAAL TIJD:

