



Checklist Werkplaats

Merk : Opel
 Type : Mokka
 Kleur : Zwart
 Km-stand : 67262

Kenteken : X-079-DK
 Chassisnr. : 7151
 Checklist uitgevoerd op : 27-01-2016
 Uitgev. door monteur : M. G. B. M. A.

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min 40 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 27-1-2016
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 50
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 70
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV ☒ RV ☒ LA 4,5 RA 4,5 RES 0,2
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 25-03-27

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 07000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden op datum: Km stand:

OPMERKINGEN

1. WKK 25-01-2016: 300670

2.

IN TAKE SDO

Schrijflijst werkplaats

Werkzaamheden	Prijs	Akkoord klant
✓ ooh cader pan verwijderen hijsen voor stufjes in de reaf	850 ex	
reparaties in natte distributie riem moet v worden	47 ex	
2x plaat houders v. reglone		
2x lichte zeling buisegel	550 ex + uitger 818	
2x lander voor v	ex 130,23	
complete draagarm 2x		
laatste OH geheel 2022 toe aan OH		
uitlijnen		
Prijssafpraak		€

Toekomstige werkzaamheden

Eindcontrole

- | | | |
|---|--|--|
| ☒ Carrosserie inspectie | ☒ Voorruit schoon | ☒ Proefrit gemaakt |
| ☒ Auto gewassen | ☒ Smeerkaartje ingevuld | ☒ Eindcontrole |
| ☒ Auto uitgezogen | ☒ Serviceboekje gestempeld | ☐ Navigatie kaartupdate |
| | | Nederland uitgevoerd (NISNAVI) |

Smeermiddelen

Motorolie 5W40	
Motorolie 5W30 C3	3.5
Motorolie 5W30 DPF	
Motorolie 0W20	
Remvloeistof	
Versnellingsbakolie	

Gebruikte lampjes

H7	072011412		21V21WORAN	KE262 89993	
H4	KE260 89989		12V5 STEEK OR	KE262 89919	
12V21W	KE262 89949		12V5W	KE262 89923	
12V21/5W	KE262 89948		12V10W	KE262 89957	
12V5WSTEEK	KE262 89947				

Koelvloeistof Nissan

Blauw	KE90200075	
Groen	KE90299975	
X-badge	7711428130	

Overige gebruikte materialen (remleiding, remnippels, bandenplug etc)


Koelvloeistof Hyundai

per 5 lit	LP040APE05EVH0	
per 1 lit	99927ADEP02 Roze	
per 1 lit	LP040APE60EVH2	

Bandenmaat	Merk
LV: 3.5	RV: 2.5
LA: 4.5	RA: 4.5
Reservewiel met profiel	
Thuiscomer	
Reparatie set houdbaar tot	4-25

Naam monteur:

mike



KENTEKEN: X-079-DK KILOMETERSTAND: 67262 DATUM: 27-01-26 WERKORDER 300630

BEURTEN

- ☐ 003 Kleine beurt 1 uur
- ☒ 033 Grote beurt 3 uur
- ☐ 004 O-beurt 1,5 uur
- ☐ 005 Afleveringsbeurt
- ☐ 006 Winter inspectiebeurt 0,25 uur
- ☐ 007 Vakantie inspectiebeurt 0,25 uur
- ☐ 028 28-puntencheck uitgevoerd

APK

- ☐ 888 APK gekeurd vervaldatum
- ☐ 009 Roetmeting uitgevoerd
- ☐ 010 4-gastest/EOBD test uitgevoerd (gratis)
- ☐ 011 Deeltjes test uitgevoerd € 35,95
- ☐ 016 Afmeldkosten € 5,50

ONDERHOUD/DIVERSEN

- ☒ 100 Koelsysteem beveiligd tot0C
- ☒ 200 Motor-oliepeil gecontroleerd
- ☒ 201 Motorolie bijgevoerd
- ☒ 202 Motorolie ververs
- ☒ 203 Olie-filter vernieuwd
- ☐ 204 Carterstopring vernieuwd
- ☒ 205 Olie-lekkage opgespoord
- ☒ 206 Olie-lekkage verholpen
- ☐ 300 V-snaar gecontroleerd
- ☐ 301 V-snaar vernieuwd
- ☐ 302 V-snaar gespannen
- ☒ 303 Multi-snaar gecontroleerd
- ☐ 304 Multi-snaar vernieuwd
- ☐ 305 Multi-snaar gespannen
- ☒ 306 D-riem gecontroleerd
- ☒ 307 D-riem vernieuwd
- ☒ 308 D-riem gespannen
- ☒ 309 Spanrol gecontroleerd
- ☒ 310 Spanrol vernieuwd
- ☒ 400 Luchtfiler schoongemaakt
- ☐ 401 Luchtfiler vernieuwd
- ☐ 402 Benzine filter vernieuwd
- ☐ 403 Brandstoffilter vernieuwd
- ☐ 404 Brandstofsysteem ontluicht
- ☐ 405 Brandstofslang (en) vernieuwd
- ☒ 501 Bougies gecontroleerd
- ☒ 502 Bougies vernieuwd
- ☐ 504 Bougiekabels vernieuwd
- ☒ 508 Motorcode uitgelezen

- ☐ 600 Versnellingsbak-olie gecontroleerd
- ☐ 601 Versnellingsbak-olie bijgevoerd/ververst
- ☐ 602 Cardan-olie gecontroleerd
- ☐ 603 Cardan-olie bijgevoerd/ververst
- ☐ 604 Fuseestukken L/R gede-enmonteerd
- ☐ 605 Aandrijf-ashoes vernieuwd
- ☐ 606 Aandrijf-ashoes gede-enmonteerd
- ☐ 607 Versnellingsbak gede-enmonteerd
- ☐ 608 Koppelingsplaat vernieuwd
- ☐ 609 Drukgroep vernieuwd
- ☐ 610 Druklager vernieuwd
- ☐ 612 Koppeling afgesteld

UITLAAT

- ☒ 551 Uitlaatsysteem gecontroleerd
- ☐ 552 Uitlaatilekkage opgespoord
- ☐ 553 Uitlaat gelast
- ☐ 555 Uitlaat vanaf katalysator vernieuwd
- ☐ 557 Uitlaatlenspakking vernieuwd

REMONDERHOUD

- ☒ 700 Remblokken voor gecontroleerd
- ☐ 701 Remblokken voor vernieuwd 0,50 uur
- ☐ 702 Rem-unit(s) voor gereinigd
- ☐ 703 Remzuiger(s) voor gangbaar gemaakt
- ☐ 704 Remschijven voor/achter afgedraaid
- ☐ 705 Remschijven voor vernieuwd
- ☐ 706 Remslang(en) vernieuwd voor/achter
- ☒ 707 Remblokken achter gecontroleerd
- ☐ 708 Remblokken achter vernieuwd 0,75 uur
- ☐ 709 Remunit(s) achter gereinigd
- ☐ 710 Remzuiger(s) achter gangbaar gemaakt
- ☐ 711 Remschijven achter vernieuwd
- ☐ 712 Remvoering achter gecontroleerd
- ☐ 713 Remvoering achter gereinigd
- ☐ 714 Remvoering vernieuwd
- ☐ 715 Wielremcilinder links vernieuwd
- ☐ 716 Wielremcilinder rechts vernieuwd
- ☐ 717 Handrem gangbaar gemaakt
- ☐ 718 Handremkabel vernieuwd
- ☐ 719 Handremkabel afgesteld
- ☐ 720 Remvloestof ververs 0,50 uur
- ☐ 721 Remsysteem ontluicht

ELEKTRISCH

- ☐ 850 Dynamo-laadstroom getest
- ☐ 852 Dynamo gede-enmonteerd
- ☐ 853 Dynamo vernieuwd

- ☒ 854 Accu opgeladen
- ☒ 855 Accu getest
- ☐ 856 Accu vernieuwd
- ☐ 857 Startmotor gede-enmonteerd
- ☐ 858 Startmotor getest
- ☐ 859 Startmotor vernieuwd
- ☒ 860 Verlichting gecontroleerd
- ☐ 862 Lamp vernieuwd € 6,95.....
- ☒ 863 Koplampen afgesteld
- ☐ 875 RWB vernieuwd.....
- ☒ 876 Ruitensproeier bijgevoerd
- ☒ 877 Interieurfilter vernieuwd 0,25 uur
- ☒ 878 Sloten en scharnieren gesmeerd
- ☐ BAT Batterij handzender vernieuwd

KOELSYSTEEM

- ☐ 101 Koelwater lekkage opgespoord
- ☐ 102 Slangklem(men) vastgezet
- ☐ 103 Slangklem(men) vernieuwd
- ☐ 104 Koelsysteem afgeperst
- ☐ 105 Thermostaat gede-enmonteerd
- ☐ 106 Thermostaat vernieuwd
- ☐ 108 Waterpomp gede-enmonteerd
- ☐ 109 Waterpomppakking vernieuwd
- ☐ 110 Waterpomp vernieuwd
- ☐ 111 Radiateur gede-enmonteerd
- ☐ 112 Radiateur vernieuwd
- ☒ 115 Koelvloestof bijgevoerd
- ☐ 116 Koelvloestof ververs 0,50 uur
- ☐ 117 Koelwaterslang vernieuwd
- ☐ 119 Koelventilator gecontroleerd

BANDEN

- ☒ 800 Band vernieuwd LV/RV/LA/RA
- ☒ 804 Voorwielen gebalanceerd
- ☐ 805 Achterwielen gebalanceerd
- ☐ 806 Wielen aan de auto gebalanceerd
- ☐ 807 Wielen gewisseld
- ☐ 808 Band gerepareerd met plug
- ☒ 810 Banden op spanning gezet
- ☒ 811 Wielen op moment vastgezet
- ☒ 812 Auto uitgelijnd

VERKOOP/DIVERSEN

- ☐ 814 Afleveringspakket bijgeleverd
- ☐ 815 Witte kentekenplaat bijgeleverd
- ☐ 816 Mattenset gemonteerd
- ☐ 900 Trekhaak gemonteerd
- ☐ 901 Trekhaakst. (7-polig) gemont.
- ☐ 902 Trekhaakst. (13-polig) gemont.
- ☐ 903 Mistachterlicht aangesloten
- ☐ 904 Hulpkoppeling gemonteerd
- ☒ 905 Auto afgetankt
- ☐ 906 Onderhoudsboekje niet aanwezig
- ☒ 950 Proefrit gemaakt
- ☐ 953 Brandblusser gewisseld
- ☐ 1000 Airco afgeperst en gerepareerd
- ☐ STER Ster in voorruit gerepareerd
- ☒ Wasbeurt uitgevoerd

NAAM MONTEUR 1: met
NAAM MONTEUR 2:

TOTAAL TIJD:
TOTAAL TIJD: