



Checklist Werkplaats

Merk : Toyota
 Type : Rav4
 Kleur : Grijs / zilver
 Km-stand : 115873

Kenteken : D-155-B2
 Chassisnr. : JTMZE31V0D010800
 Checklist uitgevoerd op : 16-02-26
 Uitgev. door monteur : ROX

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd
 Koelsysteem beveiligd tot min °C
 Remvloeistof gecontroleerd
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.
 Oliepeil gecontroleerd
 Accu getest
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd
 Conditie remblokken voor % 40%
 Remmen achter gecontroleerd
 Conditie remblokken/voering achter % 50%
 Verwarming en airco gecontroleerd
 Banden gecontroleerd
 LV RV LA RA RES
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd
 Verlichting gecontroleerd
 Voorruit gecontroleerd
 Handrem gecontroleerd
 Radio en navigatie gecontroleerd
 Algehele controle van de auto

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd
 Stuurinrichting gecontroleerd
 Schokdempers gecontroleerd
 Uitlaatsysteem gecontroleerd
 Wielophanging gecontroleerd

PROEFRIT

Remtest
 Gecontroleerd op: 16-02-26
 Trillingen
 Abnormale geluiden
 Halve tank brandstof
 Standaard uitrusting gecontroleerd

Auto APK gekeurd tot : 17-2-22

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 115000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

1. zie po 30159

2.

Schrijflijst werkplaats

Werkzaamheden	Prijs	Akkoord klant
Advies 2x Bat W 2002 Bat. €1632 Paal → Bestellen		✓
Banken 1/2		✓
APK		✓
Nuwe plaat houders → Beginnen te verwijderen		✓
Auto heeft 4000 km geleden of gehad → <u>overschrijven</u>		✓
Remschijven schoon remmen		✓
Rembr v. zijk ± 20.000 km → of laten zitten of vv met remmen		✓
Remschijven → komt al een Roest Rand ru aan de Binnenzijk		✓
Advies 2x voor banden vv		✓
RA schoep in band proppen		✓
	Prijsafpraak €	

Remmen v. zijk 40%
Remmen A-zijk 50%

Toekomstige werkzaamheden

Eindcontrole

- Carrosserie inspectie
- Auto gewassen
- Auto uitgezogen
- Voorruiet schoon
- Smeerkartje ingevuld
- Serviceboekje gestempeld
- Proefrit gemaakt
- Eindcontrole
- Navigatie kaartupdate Nederland uitgevoerd (NISNAVI)

Smeermiddelen

Motorolie 5W40	
Motorolie 5W30 C3	
Motorolie 5W30 DPF	
Motorolie 0W20	
Remvloeistof	
Versnellingsbakolie	

Gebruikte lampjes

H7	072011412	21V21WORAN	KE262 89993	
H4	KE260 89989	12V5 STEEK OR	KE262 89919	
12V21W	KE262 89949	12V5W	KE262 89923	
12V21/5W	KE262 89948	12V10W	KE262 89957	
12V5WSTEEK	KE262 89947			

Koelvloeistof Nissan

Blauw	KE90200075	
Groen	KE90299975	
X-badge	7711947051	

Overige gebruikte materialen (remleiding, remnippels, bandenplug etc)


Koelvloeistof Hyundai

per 5 lit	LP040APE05EVH0	
per 1 lit	99927ADEP02 Roze	
per 1 lit	LP040APE60EVH2	

Bandenmaat	25/65R17 102H	Merk	credaster sport trac 5
LV:	34 10W	RV:	36 10W
LA:	5,2	RA:	4,9
	Reservewiel met profiel		
	Thuiscomer		
	Reparatie set houdbaar tot		20

Naam monteur:

POALG



BEURTEN

- 003 Kleine beurt **1 uur**
- 003 Grote beurt **3 uur**
- 004 O-beurt **1,5 uur**
- 005 Afleveringsbeurt
- 006 Winter inspectiebeurt **0,25 uur**
- 007 Vakantie inspectiebeurt **0,25 uur**
- 008 20-puntencheck uitgevoerd

APK

- 888 APK gekeurd *vervaldatum 19/12/27*
- 009 Roetmeting uitgevoerd
- 010 4-gastest/EOBD test uitgevoerd (gratis)
- 011 Deeltjes test uitgevoerd € **35,95**
- 016 Afmeldkosten € **5,50**

ONDERHOUD/DIVERSEN

- 100 Koelsysteem beveiligd tot *40°C*
- 200 Motor-oliepeil gecontroleerd
- 201 Motorolie bijgevoeld
- 202 Motorolie ververst
- 203 Olie-filter vernieuwd
- 204 Carterstopring vernieuwd
- 205 Olie-lekkage opgespoord
- 206 Olie-lekkage verholpen
- 300 V-snaar gecontroleerd
- 301 V-snaar vernieuwd
- 302 V-snaar gespannen
- 303 Multi-snaar gecontroleerd
- 304 Multi-snaar vernieuwd
- 305 Multi-snaar gespannen
- 306 D-riem gecontroleerd
- 307 D-riem vernieuwd
- 308 D-riem gespannen
- 309 Spanrol gecontroleerd
- 310 Spanrol vernieuwd
- 400 LuchtfILTER schoongemaakt
- 401 LuchtfILTER vernieuwd
- 402 Benzine filter vernieuwd
- 403 Brandstoffilter vernieuwd
- 404 Brandstofsysteem ontvlucht
- 405 Brandstofslang (en) vernieuwd
- 501 Bougies gecontroleerd
- 502 Bougies vernieuwd
- 504 Bougiekabels vernieuwd
- 508 Motorcode uitgelezen

- 600 Versnellingsbak-olie gecontroleerd
- 601 Versnellingsbak-olie bijgevoeld/ververst
- 602 Cardan-olie gecontroleerd
- 603 Cardan-olie bijgevoeld/ververst
- 604 Fuseestukken L/R gede-enmonteerd
- 605 Aandrijf-ashoes vernieuwd
- 606 Aandrijf-ashoes gede-enmonteerd
- 607 Versnellingsbak gede-enmonteerd
- 608 Koppelingsplaat vernieuwd
- 609 Drukgroep vernieuwd
- 610 Druklager vernieuwd
- 612 Koppeling afgesteld

UITLAAT

- 551 Uitlaatsysteem gecontroleerd
- 552 Uitlaatlekkage opgespoord
- 553 Uitlaat gelast
- 555 Uitlaat vanaf katalysator vernieuwd
- 557 Uitlaatlenspakking vernieuwd

REMONTWERK

- 700 Remblokken voor gecontroleerd *40'*
- 701 Remblokken voor vernieuwd **0,50 uur**
- 702 Rem-unit(s) voor gereinigd
- 703 Remzuiger(s) voor gangbaar gemaakt
- 704 Remschijven voor/achter afgedraaid
- 705 Remschijven voor vernieuwd
- 706 Remslang(en) vernieuwd voor/achter
- 707 Remblokken achter gecontroleerd *50'*
- 708 Remblokken achter vernieuwd **0,75 uur**
- 709 Remunit(s) achter gereinigd
- 710 Remzuiger(s) achter gangbaar gemaakt
- 711 Remschijven achter vernieuwd
- 712 Remvoering achter gecontroleerd
- 713 Remvoering achter gereinigd
- 714 Remvoering vernieuwd
- 715 Wielremcilinder links vernieuwd
- 716 Wielremcilinder rechts vernieuwd
- 717 Handrem gangbaar gemaakt
- 718 Handremkabel vernieuwd
- 719 Handremkabel afgesteld
- 720 Remvloeistof ververst **0,50 uur**
- 721 Remsysteem ontvlucht

ELEKTRISCH

- 850 Dynamo-laadstroom getest
- 852 Dynamo gede-enmonteerd
- 853 Dynamo vernieuwd

- 854 Accu opgeladen
- 855 Accu getest
- 856 Accu vernieuwd
- 857 Startmotor gede-enmonteerd
- 858 Startmotor getest
- 859 Startmotor vernieuwd
- 860 Verlichting gecontroleerd
- 862 Lamp vernieuwd € **6,95.....**
- 863 Koplampen afgesteld
- 875 RWB vernieuwd.....
- 876 Ruitensproeier bijgevoeld
- 877 Interieurfilter vernieuwd **0,25 uur**
- 878 Sloten en scharnieren gesmeerd
- BAT Batterij handzender vernieuwd *2x*

KOELSYSTEEM

- 101 Koelwater lekkage opgespoord
- 102 Slangklem(men) vastgezet
- 103 Slangklem(men) vernieuwd
- 104 Koelsysteem afgeperst
- 105 Thermostaat gede-enmonteerd
- 106 Thermostaat vernieuwd
- 108 Waterpomp gede-enmonteerd
- 109 Waterpomppakking vernieuwd
- 110 Waterpomp vernieuwd
- 111 Radiateur gede-enmonteerd
- 112 Radiateur vernieuwd
- 115 Koelvloeistof bijgevoeld
- 116 Koelvloeistof ververst **0,50 uur**
- 117 Koelwaterslang vernieuwd
- 119 Koelventilator gecontroleerd

BANDEN

- 800 Band vernieuwd *LV/RV LARA*
- 804 Voorwielen gebalanceerd
- 805 Achterwielen gebalanceerd
- 806 Wielen aan de auto gebalanceerd
- 807 Wielen gewisseld
- 808 Band gerepareerd met plug
- 810 Banden op spanning gezet
- 811 Wielen op moment vastgezet
- 812 Auto uitgelijnd

VERKOOP/DIVERSEN

- 814 Afleveringspakket bijgeleverd
- 815 Witte kentekenplaat bijgeleverd
- 816 Mattenset gemonteerd
- 900 Trekhaak gemonteerd
- 901 Trekhaakst. (7-polig) gemont.
- 902 Trekhaakst. (13-polig) gemont.
- 903 Mistachterlicht aangesloten
- 904 Hulpkoppeling gemonteerd
- 905 Auto afgetankt
- 906 Onderhoudsboekje niet aanwezig
- 950 Proefrit gemaakt
- 953 Brandblusser gewisseld
- 1000 Airco afgeperst en gerepareerd
- STER** Ster in voorruit gerepareerd
- Wasbeurt uitgevoerd