



Checklist Werkplaats

Merk : ford Kenteken : t-272-DX
 Type : puma 1.0 eco boost hybrid Chassisnr. : 6149
 Kleur : _____ Checklist uitgevoerd op : 01-05-2026
 Km-stand : 34391 Uitgev. door monteur : Robin

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd
 Koelsysteem beveiligd tot min 35 °C
 Remvloeistof gecontroleerd
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.
 Oliepeil gecontroleerd
 Accu getest
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd
 Conditie remblokken voor % 80%
 Remmen achter gecontroleerd
 Conditie remblokken/voering achter % 80%
 Verwarming en airco gecontroleerd
 Banden gecontroleerd
 LV 5.2 RV 4.9 LA 4.0 RA 3.3 RES 1228
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd
 Verlichting gecontroleerd
 Voorruit gecontroleerd
 Handrem gecontroleerd
 Radio en navigatie gecontroleerd
 Algehele controle van de auto

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd
 Stuurinrichting gecontroleerd
 Schokdempers gecontroleerd
 Uitlaatsysteem gecontroleerd
 Wielophanging gecontroleerd

APK

Auto APK gekeurd tot : 30-04-2028

PROEFRIT

Remtest
 Gecontroleerd op: 01-05-2026
 Trillingen
 Abnormale geluiden
 Halve tank brandstof
 Standaard uitrusting gecontroleerd

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : 04-2028
 Km stand : 64000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden
 op datum: Km.stand:

OPMERKINGEN

1.

2.