

K-574-LT Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 6AT 2WD Luxury

Dealer	AUTOBEDRIJF KNOOP MAARSSSEN BV te MAARSSSEN Onh tot 100.00020.000 Km Interieur Int luchtfilter Ruitenspr.bijvullen	Datum	07/04/2022	Km stand	17832
Dealer	AUTOBEDRIJF KNOOP MAARSSSEN BV te MAARSSSEN Onh 40.000 Km Ruitenspr.bijvullen Interieur Int luchtfilter Koel-/verw systKoelvl/antivrie	Datum	31/07/2023	Km stand	34442
Dealer	KWIK-FIT te HARDERWIJK APK Zonder beurt Remschijf voor excl. blokken Remblokk.voor 225/55 R19 99V 225/55 R19 99V	Datum	16/01/2025	Km stand	75607
Dealer	AUTOBEDRIJF KNOOP MAARSSSEN BV te MAARSSSEN Onh 80.000 Km Interieur Int luchtfilter Brst. algemeen Luchtfilter Ruitenwiss.blad V Ruitenspr.bijvullen Instrumenten Mot man compute Remmen Remvloeistof	Datum	06/02/2025	Km stand	75742

K-574-LT Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 6AT 2WD Luxury

Schadedatum	Oorzaak	Schade aan derden	Verhaalbaar	Aard schade
01/23/2021	Obstakel	Nee	Nee	Linkerbuitenspiegel
10/11/2021	Onbekend	Nee	Nee	Linkerzijde
07/16/2023	Obstakel	Nee	Nee	Linkerzijde
02/09/2024	Ruitschade	Nee	Nee	Voorruit