

Voertuiggegevens

CX-5 - 2.0L SKYACTIV-G (165 hp) - Metropolitan
6MT
Model - Motor - Transmissie
JMZKEC97600114116
Chassisnummer
30/05/2012
Ingangsdatum fabrieksgarantie

Grey
Lakkleur
GK556T
Kenteken
Duitsland
Land eerste registratie

Contract gegevens

Mazda Euro Service
Mazda Plus Garantie

Standard cover expired - please discuss with your Mazda dealer
Geen dekking

Volgende service bezoek

Service interval
Elke 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk wat het eerst wordt bereikt)
Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien
onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.

Uw volgende servicebezoek
200.000 km/ 10de jaar
Uiterlijk op
171289 Km of 15/09/2021 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Autobedrijf Nico Bruggink Spoorstraat 7 NL - 7271CA Borculo	15/09/2020 87730	151289 Km	180.000 km / 9de jaar Carrosserie inspectie    
 MMNL, Autobedrijf Nico Bruggink B.V. Spoorstraat 7 NL - 7271CA Borculo	15/07/2019 84159	129980 Km	160.000 km / 8ste jaar Carrosserie inspectie      
 MMNL, Autobedrijf Nico Bruggink B.V. Spoorstraat 7 NL - 7271CA Borculo	14/06/2018 80822	112447 Km	140.000 km / 7de jaar Carrosserie inspectie   
 MMNL, Autobedrijf Nico Bruggink B.V. SPOORSTRAAT 7 NL - 7271CA BORCULO +31545271517	14/09/2017 78203	89803 Km	120.000 km / 6de jaar Carrosserie inspectie      
 MMNL, Autobedrijf Nico Bruggink B.V. SPOORSTRAAT 7 NL - 7271CA BORCULO +31545271517	25/10/2016 75168	65336 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie 

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Autobedrijf Nico Bruggink B.V. SPOORSTRAAT 7 NL - 7271CA BORCULO +31545271517	15/02/2016 72988	43238 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie   
 MMD, Autohaus Koch GmbH Marzahner Chaussee 219 DE - 12681 Berlin +49305499880	29/04/2015 1066158	21984 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie  
 MMD, Autohaus Koch GmbH Marzahner Chaussee 219 DE - 12681 Berlin +49305499880	04/06/2014 1031262	17372 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie   
 MMD, Autohaus Koch GmbH Marzahner Chaussee 219 DE - 12681 Berlin +49305499880	29/05/2013 998288	10479 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Autohaus Koch GmbH Marzahner Chaussee 219 DE - 12681 Berlin 030/5499880	23/05/2012 970430	5 Km	0-inspectie

Betekenis symbolen



Aanvullende download
beschikbaar



Visual check-up



Vervanging van
inlaatluchtfILTER



Vervanging van motorolie en
oliefilter



Verversen van remvloeistof



Vervanging van interieurfilter



Vervanging van bougies