

Voertuiggegevens

CX-5 - SKYACTIV-G 165 - 6AT
Model - Motor - Transmissie

JMZKF6W7A00692574

Chassisnummer

13/04/2018

Ingangsdatum fabrieksgarantie

SOUL RED
 CRYSTAL M
Lakkleur

SJ137S

Kenteken

Nederland

Land eerste registratie

Klantgegevens

Geen klantgegevens aanwezig op het moment van DSR registratie.

Naam

Mijn Mazda ID

Straat & huisnummer

Postcode

Stad

Land

Telefoonnummer

Email adres

Contract gegevens

Mazda Euro Service
 Mazda Plus Garantie

Geen dekking
 Geen dekking

Volgende service bezoek

Flexibel interval

Voor uw volgende service bezoek wordt u verwacht bij onderstaande kilometerstand of datum (afhankelijk van wat u het eerst bereikt) of eerder indien het indicatielampje (moersleutel) oplicht.

Service interval

Indicatie flexibel onderhoud max 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)

Uw volgende servicebezoek
 Gepland op
 Uiterlijk op

Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.

8e Service

99619 Km of 01/04/2026


99619 Km of 01/04/2026 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie

Datum

Kilometerstand

Uitgevoerde service


 MMNL, Kolenaar Enschede
 Cromhoffsbleekweg 1
 NL - 7513ET Enschede
 +31534321233

01/04/2025
172714

79619 Km

140.000 km / 7de jaar
 Carrosserie inspectie




 MMNL, Kolenaar Mobiliteit
 Cromhoffsbleekweg 1
 NL - 7513ET Enschede
 +31534321233

27/03/2024
166948

62610 Km

120.000 km / 6de jaar
 Carrosserie inspectie




 MMNL, Kolenaar Mobiliteit
 Cromhoffsbleekweg 1
 NL - 7513ET Enschede
 +31534321233

30/03/2023
160471

48220 Km

100.000 km / 5de jaar
 Carrosserie inspectie



 MMNL, Kolenaar Mobiliteit
 Cromhoffsbleekweg 1
 NL - 7513ET Enschede
 +31534321233

16/03/2022
153954

45090 Km

80.000 km / 4de jaar
 Carrosserie inspectie



 MMNL, Kolenaar Autobedrijven
 Oosterveldsingel 7
 NL - 7558PJ Hengelo
 +31742452000

31/03/2021
63160








40136 Km

60.000 km / 3de jaar
 Carrosserie inspectie



Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Kolenaar Autobedrijven Oosterveldsingel 7 NL - 7558PJ Hengelo +31742452000	06/04/2020 <small>60297</small>	30804 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie   
 MMNL, Auto Kolenaar Hengelo B.V. Oosterveldsingel 7 NL - 7558PJ Hengelo +31742452000	08/04/2019 <small>56968</small>	15555 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie   
 MMNL, Auto Kolenaar Hengelo B.V. Oosterveldsingel 7 NL - 7558PJ Hengelo +31742452000	11/04/2018 <small>53651</small>	10 Km	0-inspectie 

Betekenis symbolen

 Aanvullende download beschikbaar	 Visual check-up	 Vervanging van interieurfilter
 Vervanging van motorolie en oliefilter	 Airco-check	 Verversen van remvloeistof
 Vervanging van inlaatluchtfilter		

MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

