

ONAFHANKELIJK

ACCU- CERTIFICAAT



CERTIFICAATNUMMER: D40544BA-F46F-4E79-92B0-74FB2E6A5DFF

VOERTUIG

MERK: Fiat
MODEL: 600e - 54 kWh

KILOMETERSTAND: 3.997 km
VIN: ZFANFBA52PJ001012
DATUM EN TIJD:
27.01.2026, 11:18:51

UITGEVOERD DOOR: 1000252 -
Autocentrum van Vliet Waddinxveen

RESULTATEN

GEZONDHEIDSTOESTAND
(SOH)

97,0 %

ENERGIE

49kWh | 51kWh


WLTP-BEREIK

397km | 409km

SCORE

BENCHMARKING

Hoe verhoudt uw
voertuig zich tot
vergelijkbare voertuigen?



CONTROLES

Accubeheersysteem (BMS)	✓
Accusensor	✓
Accumetingen	✓
Accucelspanningen	✓
Voertuigcommunicatie	✓



SCAN FOR DETAILS

EVALUATIE

GOEDE GEZONDHEID - GEEN AFWIJINGEN ONTDEKT

Op basis van de gedetailleerde batterijdiagnose die is uitgevoerd met de AVILOO FLASH Test, certificeren we hierbij dat de aandrijfbatterij van dit voertuig in goede staat is.

De aandrijfbatterij is daarom officieel AVILOO Certified.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Bruto	Netto (nominaal)	Bruikbaar
Huidig:	52,4kWh	49,5kWh	47,1kWh
Nieuw:	54,0kWh	51,0kWh	48,6kWh

BEREIK

	WLTP	Typisch
Huidig:	397km	340km
Nieuw:	409km	350km

UITVOERINGSPROTOCOL

AVILOO Box aangesloten. 11:18:47

De FLASH Test is gestart.	✓
Voertuig gedetecteerd.	✓
Start data acquisitie.	✓
Beëindig data acquisitie.	✓
Analyseren van gegevens.	✓
Analyse voltooid.	✓

SENSOREN

Spanningssensor	✓
Stroomsterktesensor	✓
Temperatuursensoren	✓
Celspanningssensoren	✓

BMS


	Waarde	Status
Oplaadstatus (SoC) BMS*:	82%	
Nauwkeurigheid van de SoC-berekening:		✓
Gezondheidstoestand (SoH) BMS*:	97%	
Nauwkeurigheid van de SoH-berekening:		✓

METINGEN

	Min.	Max.	Delta	Status
Accutemperatuur	20.0°C	21.0°C	1.0°C	✓
Celspanning	3,933V	3,972V	39mV	✓
Pakketspanning	402,0V			
Gemiddelde stroomsterkte	-3,9A			

CELSPANNINGENTABEL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.941	3.943	3.937	3.937	3.942	3.943	3.943	3.943	3.944	3.941	3.944	3.943	3.933	3.938	3.939	3.943	3.940	3.943	3.941	3.941
21 - 40	3.944	3.940	3.940	3.942	3.933	3.936	3.935	3.936	3.936	3.936	3.933	3.936	3.937	3.933	3.937	3.934	3.937	3.936	3.933	3.934
41 - 60	3.934	3.936	3.935	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.938	3.939	3.940	3.937	3.935	3.936	3.937	3.935	3.936	3.937	3.940
61 - 80	3.942	3.942	3.944	3.943	3.944	3.943	3.937	3.941	3.937	3.944	3.946	3.944	3.942	3.943	3.941	3.944	3.943	3.943	3.940	3.940
81 - 100	3.939	3.940	3.940	3.943	3.944	3.944	3.945	3.946	3.944	3.947	3.946	3.946	3.945	3.942	3.944	3.944	3.966	3.969	3.972	3.971
101 - 102	3.967	3.969	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



*De hier weergegeven waarden zijn niet berekend door AVILOO, maar komen overeen met de waarden die zijn uitgelezen uit het accubeheersysteem (BMS) en zijn berekend door de fabrikant. AVILOO aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan.

DISCLAIMER: Het testresultaat omvat de momenteel berekende gezondheidstoestand (SoH) van de aandrijfacu. De bepaling is gebaseerd op gegevens die door het voertuig zijn verstrekt. Deze worden geëvalueerd door de algoritmen van AVILOO met behulp van statistische en analytische modellen. Manipulatie van de gegevens in de regeleenheid leidt tot een onjuist resultaat. De aangegeven SoH heeft een technisch geïnduceerd fluctuatiedomein (afwijking) van niet meer dan 3% in ten minste 95% van de referentiemetingen. Opgemerkt moet worden dat deze tolerantie geldt voor de SoH-bepaling op celniveau en niet voor de SoH van de hele accu. Dit komt omdat de oplaadstatus van individuele cellen kan variëren, wat een negatieve invloed kan hebben op de huidige SoH van de accu. Dit kan echter worden gecompenseerd door het accubeheersysteem (BMS) of tijdens een kalibratie. Het resultaat geeft de toestand van de accu weer op het moment van de test. Hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken over de toekomstige gezondheidstoestand van de accu. Uitspraken over mechanische schade of invloeden van buitenaf maken geen deel uit van deze diagnose.