

Kenteken	V731TB
Merk Model	Volkswagen Crafter 2.0 TDI 103kW FWD L3H3 364/3500 GB
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	11/1/18

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
9/25/26	152,108	APK
6/9/26	147,856	Gloeistift
6/9/26	147,856	Onderhoudsbeurt
6/9/26	147,856	Raammechanisme elektrische ramen
6/9/26	147,856	Ruitenwisherblad(en) voorzijde
6/9/26	147,856	Vervanging band
10/2/25	131,779	APK
3/7/25	121,198	Gloeistift
3/7/25	121,198	Voorgloeirelais
2/28/25	120,993	Brandstoffilter
2/28/25	120,993	Luchtfilter
2/28/25	120,993	Onderhoudsbeurt
2/28/25	120,993	Ruitenwisherblad(en) voorzijde
10/21/24	113,729	APK
10/21/24	113,729	Onderhoudsbeurt
10/21/24	113,729	Remblokken voorzijde
10/21/24	113,729	Remvloeistof
9/15/23	90,252	APK
9/15/23	90,252	Onderhoudsbeurt
10/28/22	71,005	APK
10/28/22	71,005	Brandstoffilter
10/28/22	71,005	Luchtfilter
10/28/22	71,005	Onderhoudsbeurt
4/1/22	60,155	Ruitenwisherblad(en) voorzijde
4/1/22	60,155	Sleutelbatterij
10/8/21	52,769	APK
10/8/21	52,769	Onderhoudsbeurt
10/8/21	52,769	Remvloeistof
10/8/21	52,769	Sleutelbatterij
10/8/21	52,769	Vervanging band
4/9/21	43,222	Reparatie band(en)
4/9/21	43,222	Sleutelbatterij
8/27/20	33,107	Onderhoudsbeurt
8/27/20	33,107	Sleutelbatterij