

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 21/05/2026 op 09:54 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c18acd69453.pdf>



Mazda CX-60 ⁽¹⁾

VIN : JMZKH0HB001256038

Kilometerstand : 55.415 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **15,17 kWh / 16,2 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraanwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (0)	☾ Winter (0)
📍 Stedelijk gebruik	62 - 68 km	48 - 53 km
📍 Snelweggebruik	42 - 46 km	35 - 39 km
📍 Gemengd gebruik	54 - 60 km	41 - 45 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

383,42 V

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

60 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

54 - 60 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Barendrecht, Nederland

Buitentemperatuur

16°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:00:08