

## Voertuiggegevens

Mazda2 - SKYACTIV-G 90 - 6MT <small>Model - Motor - Transmissie</small>	POLYMETAL GRAY <small>Lakkleur</small>
3MDDJ6HD60M422329 <small>Chassisnummer</small>	L882TH <small>Kenteken</small>
31/07/2021 <small>Ingangsdatum fabrieksgarantie</small>	Nederland <small>Land eerste registratie</small>



## Contract gegevens

Mazda Euro Service	geldig tot 22/07/2026 (MES Number: DJ422329) of 115244 Km (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt). Vanuit Nederland bel 0182 685050 Vanuit buitenland bel +31 182 685 050
Mazda Plus Garantie	Geen dekking

## Volgende service bezoek

Flexibel interval	Voor uw volgende service bezoek wordt u verwacht bij onderstaande kilometerstand of datum (afhankelijk van wat u het eerst bereikt) of eerder indien het indicatielampje (moersleutel) oplicht.
Service interval	Indicatie flexibel onderhoud max 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk wat het eerst wordt bereikt) Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.
Uw volgende servicebezoek	5e Service
Gepland op	115244 Km of 28/04/2026
Uiterlijk op	115244 Km of 22/07/2026 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Autobedrijf Pierre Heerhugowaard Nijverheidsstraat 8 NL - 1704RA Heerhugowaard +31725715406	22/07/2025 <small>128603</small>	95244 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie     
 MMNL, Autobedrijf Pierre Heerhugowaard Nijverheidsstraat 8 NL - 1704RA Heerhugowaard +31725715406	26/08/2024 <small>124072</small>	71953 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie     
 MMNL, Autobedrijf Pierre Heerhugowaard Nijverheidsstraat 8 NL - 1704RA Heerhugowaard +31725715406	04/07/2023 <small>117780</small>	42387 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie     
 MMNL, Autobedrijf Pierre Hoorn De Factorij 57 NL - 1689AK Zwaag +31229745219	21/07/2022 <small>200510</small>	20014 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie    

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Autobedrijf Pierre Hoorn De Factorij 57 NL - 1689AK Zwaag +31229745219	27/07/2021 <small>198499</small>	13 Km	O-inspectie 

## Mazda Euro Service

Bedankt dat u het reguliere fabrieksonderhoud van uw Mazda heeft laten uitvoeren door uw Mazda dealer/erkend reparateur. Uw Mazda is tot aan de volgende onderhoudsbeurt (zie datum hierboven) verzekerd van onze pech hulp genaamd Mazda Euro Service. Deze service bieden wij u gratis aan, zonder bijdrage van eigen risico. Onze persoonlijke service beperkt zich niet tot de landsgrenzen. Met Mazda Euro Service bent u altijd verzekerd van snelle hulp bij pech, 7 dagen per week, 24 uur per dag, waar in Europa dan ook. U wordt direct geholpen door mensen die uw Mazda kennen en dus precies weten wat er moet gebeuren om u weer veilig op weg te helpen. En als het nodig is, krijgt u vervangend vervoer. Zelfs in uw eigen woonplaats!

Blijft de Mazda dealer/erkend reparateur het reguliere fabrieksonderhoud van uw Mazda verzorgen (en staat deze geregistreerd in het DSR), dan blijft de Mazda Euro Service weer 12 maanden van kracht.

## Betekenis symbolen



Aanvullende download beschikbaar



Visual check-up



Verversen van remvloeistof



Vervanging van interieurfilter



Vervanging van motorolie en oliefilter



Vervanging van inlaatluchtfILTER



Airco-check

## MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

