



Rapportdatum 18-06-2025
Rapportnummer 28.819.141

Kenteken

XL-262-F

Merk/Handelsbenaming

MAZDA MAZDA2

Datum eerste afgifte in Nederland

29-01-2019

Datum eerste toelating

29-01-2019

Laatst geregistreerde tellerstand

77.086 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
18-06-2025	77.086 km	Nederland
04-06-2025	77.084 km	Nederland
31-01-2025	72.238 km	Nederland
04-03-2024	60.296 km	Nederland
03-02-2023	45.864 km	Nederland
04-10-2022	41.555 km	Nederland
24-12-2021	26.273 km	Nederland
05-05-2021	26.273 km	Nederland
17-01-2020	16.270 km	Nederland
29-01-2019	10 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.





Rapportdatum

18-06-2025

Kenteken

XL262F

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	03-02-2027
Datum laatste tenaamstelling	18-06-2025
Catalogusprijs	€ 21.245

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	66,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	111 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ROOD

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.496 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	991 kg
Toegestane max. massa voertuig	1510 kg
Massa rijklaar	1091 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	540 kg
Aanhangwagen geremd	900 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	18-06-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	04-06-2025 t/m 18-06-2025
Natuurlijk persoon	29-01-2019 t/m 04-06-2025

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
31-01-2025	Goedgekeurd	
03-02-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56 Reparatiepunt Remlicht werkt niet (goed) 5.*.55

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	30-12-2021	Interne onderdelen van de lagedrukbrandstofpomp kunnen vervormen. Als gevolg kan de lagedrukbrandstofpomp defect raken.

Materiële gevolgen

Niet starten of uitvallen van de motor.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

