

Voertuiggegevens

MX-5 - 1.8L MZR (126 hp) - 5MT Model - Motor - Transmissie	Brilliant Black Lakkleur
JMZNC188280141912 Chassisnummer	6TGH21 Kenteken
30/10/2007 Ingangsdatum fabrieksgarantie	Duitsland Land eerste registratie

Contract gegevens

Mazda Euro Service	Geen dekking
Optional Extended Warranty ¹	Dekking verlopen

¹ These services are provided by external partners and are based on international contracts which might not be valid in the current country of registration. Please contact your dealer for further details.

Volgende service bezoek

Service interval	Every 20000 km (12500 miles) / 12 months (whichever comes first)
Uw volgende servicebezoek	Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.
Uiterlijk op	280.000 km / 14de jaar
	160185 Km of 12/06/2026 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
't Jan Scholten Team BV Twentepoort west 13 NL - 7609 RD Almelo +31(0)546817095	12/06/2025 250705	140185 Km	260.000 km / 13de jaar Carrosserie inspectie 
't Jan Scholten Team BV Twentepoort west 13 NL - 7609 RD Almelo +31(0)546817095	21/06/2024 240795	133580 Km	240.000 km / 12de jaar Carrosserie inspectie 
't Jan Scholten Team BV Twentepoort west 13 NL - 7609 RD Almelo +31(0)546817095	20/06/2023 223643	125993 Km	180.000 km / 9de jaar Carrosserie inspectie 
't Jan Scholten Team BV Twentepoort west 13 NL - 7609 RD Almelo +31(0)546817095	01/07/2022 222163	119433 Km	160.000 km / 8ste jaar Carrosserie inspectie 
't Jan Scholten Team BV Twentepoort west 13 NL - 7609 RD Almelo +31(0)546817095	29/06/2021 210814	115551 Km	140.000 km / 7de jaar Carrosserie inspectie 

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
't Jan Scholten Team BV Twentepoort west 13 NL - 7609 RD Almelo +31(0)546817095	29/05/2020 200175	109342 Km	120.000 km / 6de jaar Carrosserie inspectie Cabrio Check   
 MMD, Automobile Michalke GmbH Greizer Str. 106 DE - 07937 Zeulenroda +493662889356	24/10/2012 7160	68337 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Automobile Michalke GmbH Greizer Str. 106 DE - 07937 Zeulenroda 036628/89356	17/10/2011 4518	58834 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie  
 MMD, Automobile Michalke GmbH Greizer Str. 106 DE - 07937 Zeulenroda 036628/89356	06/10/2010 1827	49388 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Autohaus Michalke GmbH Greizer Str. 106 DE - 07937 Zeulenroda 036625/50080	12/10/2009 16370	35007 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie   
 MMD, AUTOHAUS MICHALKE GMBH AM DASSLITZER KREUZ17 DE - 07957 LANGENWETZENDORF 036625/50080	07/10/2008 12982	20603 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie 

Betekenis symbolen



Visual check-up



Vervanging van motorolie en
oliefilter



Verversen van remvloeistof



Vervanging van interieurfilter

MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

