

Voertuiggegevens

Mazda6 - 2.0L SKYACTIV-G (165 hp) - 6MT Model - Motor - Transmissie	Jet Black Lakkleur
JMZGJ597611100511 Chassisnummer	X337DG Kenteken
28/11/2012 Ingangsdatum fabrieksgarantie	Duitsland Land eerste registratie

Contract gegevens

Mazda Euro Service	Geen dekking
Optional Extended Warranty ¹	Geen dekking

¹ These services are provided by external partners and are based on international contracts which might not be valid in the current country of registration. Please contact your dealer for further details.

Volgende service bezoek

Service interval	Elke 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk wat het eerst wordt bereikt)
	Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.
Uw volgende servicebezoek	240.000 km / 12de jaar
Uiterlijk op	133257 Km of 12/10/2024 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
Guus Kolk Automobielen BV Granaatstraat 60 NL - 7524 CL Hengelo +31646291075	12/10/2023 2495	113257 Km	220.000 km/ 11de jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Autohaus Staudt GmbH Robert-Bosch-Straße 4 DE - 90513 Zirndorf +499113239780	25/09/2020 139635	88606 Km	160.000 km / 8ste jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Autohaus Staudt GmbH Robert-Bosch-Straße 4 DE - 90513 Zirndorf +499113239780	12/09/2019 132622	80323 Km	140.000 km / 7de jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Autohaus Staudt GmbH Robert-Bosch-Straße 4 DE - 90513 Zirndorf	31/08/2018 124538	65732 Km	120.000 km / 6de jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Autohaus Staudt GmbH Robert-Bosch-Straße 4 DE - 90513 Zirndorf +49911697420	25/08/2017 117123	50833 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie 

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMD, Autohaus Staudt GmbH Robert-Bosch-Straße 4 DE - 90513 Zirndorf +49911697420	19/08/2016 109888	37884 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie     
 MMD, Auto-Schwanke GmbH Am Mühlkanal 7 DE - 75172 Pforzheim +497231440584	11/08/2015 40589	26029 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie    
 MMD, Auto-Schwanke GmbH Am Mühlkanal 7 DE - 75172 Pforzheim +497231440584	01/08/2014 38464	15497 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie   
 MMD, Auto-Schwanke GmbH Am Mühlkanal 7 DE - 75172 Pforzheim +497231440584	13/08/2013 36489	5536 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Auto-Schwanke GmbH Am Mühlkanal 7 DE - 75172 Pforzheim +497231440584	26/11/2012 34987	7 Km	0-inspectie

Betekenis symbolen

 Aanvullende download beschikbaar	 Visual check-up	 Verversen van remvloeistof
 Vervanging van interieurfilter	 Vervanging van inlaatluchtfILTER	 Vervanging van bougies
 Vervanging van motorolie en oliefilter	 Airco-check	

MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

