



**Rapportdatum** 24-10-2025  
**Rapportnummer** 29.749.864

**Kenteken**

X-337-DG

**Merk/Handelsbenaming**

MAZDA MAZDA6

**Datum eerste afgifte in Nederland**

17-10-2023

**Datum eerste toelating**

28-11-2012

**Laatst geregistreerde tellerstand**

153.647 km

**GEEN OORDEEL****Tellerstanden**

| Datum      | Tellerstand | Land      |
|------------|-------------|-----------|
| 24-10-2025 | 153.647 km  | Nederland |
| 09-07-2025 | 146.925 km  | Nederland |
| 04-02-2025 | 138.979 km  | Nederland |
| 22-10-2024 | 133.172 km  | Nederland |
| 22-10-2024 | 133.172 km  | Nederland |
| 17-10-2023 | 113.265 km  | Nederland |
| 16-10-2023 | 113.264 km  | Nederland |
| 03-10-2023 | 113.225 km  | Nederland |

| Datum | Tellerstand | Land |
|-------|-------------|------|
|-------|-------------|------|

**\* GEEN OORDEEL**

Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.



**Voertuig**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Voertuigcategorie                | M1 Personenvervoer <= 9 personen |
| APK geldig tot (vervaldatum APK) | 30-11-2025                       |
| Datum laatste tenaamstelling     | 24-10-2025                       |
| Catalogusprijs                   | € 33.730                         |

**Milieuprestaties**

|                                |           |                           |          |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| Brandstof                      | Benzine   | CO2 uitstoot gewogen      |          |
| Netto max. vermogen            | 121,00 kW | CO2 uitstoot gecombineerd | 139 g/km |
| Nominaal continu max. vermogen |           | Emissieklasse             | 5        |

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Carrosserietype    | Stationwagen |
| Aantal zitplaatsen | 5            |
| Kleur              | ZWART        |

**Motor**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Aantal cilinders | 4                     |
| Cilinderinhoud   | 1.998 cm <sup>3</sup> |

**Massa en laadvermogen**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Massa ledig voertuig           | 1361 kg |
| Toegestane max. massa voertuig | 1990 kg |
| Massa rijklaar                 | 1461 kg |

**Maximum te trekken massa**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Aanhangwagen ongeremd | 680 kg  |
| Aanhangwagen geremd   | 1500 kg |
| Middenas geremd       | 1500 kg |

**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Erkend Bedrijf     | 24-10-2025 t/m heden      |
| Natuurlijk persoon | 17-10-2023 t/m 24-10-2025 |

**APK-geschiedenis****Datum APK      Resultaat      Opmerkingen**



| Datum APK  | Resultaat   | Opmerkingen |
|------------|-------------|-------------|
| 22-10-2024 | Goedgekeurd |             |
| 16-10-2023 | Goedgekeurd |             |

**Terugroepactie informatie**

| Openstaand | Datum      | Omschrijving defect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nee        | 02-01-2018 | <p>De afdichtingshoes van het mechanische gedeelte van de parkeerrem op de achterremklauw dicht onvoldoende af. Hierdoor kan corrosievorming op het mechanische gedeelte ontstaan en kan het mechanische gedeelte vast gaan zitten.</p> <p><b>Materiële gevolgen</b></p> <p>De parkeerrem kan minder goed werken. Hierdoor kan het voertuig in beweging komen indien deze op een helling geparkeerd staat.</p> <p><b>Mogelijk gevaar</b></p> <p>Een (verkeers)ongeval met letselschade</p> |
| Nee        | 31-05-2017 | <p>De achterklepdempers zijn onvoldoende beschermd tegen corrosie. Hierdoor kan de wanddikte van de dempers afnemen.</p> <p><b>Materiële gevolgen</b></p> <p>De achterklepdempers kunnen afbreken bij het open van de achterklep. Hierdoor kan de achterklep dichtklappen en kunnen de afgebroken stukken omstanders verwonden.</p> <p><b>Mogelijk gevaar</b></p> <p>Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>                                                                            |

**Proclaimer**

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

