



Rapportdatum 01-11-2025
Rapportnummer 29.818.769

Kenteken

37-HSV-9

Merk/Handelsbenaming

MAZDA MAZDA 6

Datum eerste afgifte in Nederland

20-02-2009

Datum eerste toelating

20-02-2009

Laatst geregistreerde tellerstand

155.560 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
01-11-2025	155.560 km	Nederland
02-10-2024	151.278 km	Nederland
01-10-2024	151.278 km	Nederland
22-11-2023	147.735 km	Nederland
22-11-2023	147.735 km	Nederland
14-09-2023	145.899 km	Nederland
05-07-2023	145.262 km	Nederland
01-12-2022	141.648 km	Nederland
30-11-2022	141.648 km	Nederland
07-09-2022	140.776 km	Nederland
27-06-2022	140.265 km	Nederland
30-04-2022	139.793 km	Nederland
25-11-2021	137.684 km	Nederland
25-11-2021	137.684 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
11-11-2021	137.590 km	Nederland
02-06-2021	133.520 km	Nederland
26-03-2021	133.060 km	Nederland
03-12-2020	132.304 km	Nederland
20-11-2020	132.226 km	Nederland
20-11-2020	132.226 km	Nederland
27-04-2020	130.854 km	Nederland
17-12-2019	128.753 km	Nederland
17-11-2019	128.542 km	Nederland
15-11-2019	128.542 km	Nederland
03-06-2019	124.351 km	Nederland
26-04-2019	123.852 km	Nederland
31-10-2018	120.046 km	Nederland
31-10-2018	120.046 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.





Overige tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
12-12-2017	109.699 km	Nederland
30-11-2017	109.399 km	Nederland
29-11-2017	109.398 km	Nederland
06-07-2017	109.309 km	Nederland
01-03-2017	103.509 km	Nederland
22-09-2016	100.357 km	Nederland
21-01-2015	78.894 km	Nederland
27-12-2012	50.216 km	Nederland
12-07-2010	15.946 km	Nederland
30-06-2010	15.943 km	Nederland
20-02-2009	1 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	30-11-2025
Datum laatste tenaamstelling	01-11-2025
Catalogusprijs	€ 29.745

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	108,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	168 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	4

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.999 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1310 kg
Toegestane max. massa voertuig	1950 kg
Massa rijklaar	1410 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	550 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	1500 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	01-11-2025 t/m heden
Natuurlijk persoon	30-11-2017 t/m 01-11-2025
Erkend Bedrijf	06-07-2017 t/m 30-11-2017
Natuurlijk persoon	14-08-2010 t/m 06-07-2017

APK-geschiedenis**Datum APK Resultaat Opmerkingen**



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
01-10-2024	Goedgekeurd	Reparatieadviespunt Waarschuwinginrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan RA1
22-11-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurd 5.*.26 Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27
30-11-2022	Goedgekeurd	Reparatiepunt Schijf-, trommelrem loopt niet vrij 5.*.31

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	20-12-2018	De passagiersairbagontsteker kan door langdurige blootstelling aan een hoge vochtigheidsgraad inwendig breken.

Materiële gevolgen

Als er een aanrijding plaatsvindt waarbij de passagiersairbag wordt geactiveerd kunnen stukjes metaal de inzittenden raken, met ernstige letsels tot gevolg.

Mogelijk gevaar

Verhoogde kans op letsel bij een ongeval

Nee	07-06-2017	De bevestigingssteun tussen de bestuurderstoel en hoogteverstelling is zwak geconstrueerd. Hierdoor kan deze afbreken. Als gevolg daarvan raakt de stoel gedeeltelijk los en kan deze achterover kantelen.
-----	------------	--

Materiële gevolgen

Verliezen van de controle over het voertuig.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	31-05-2017	De achterklepdempers zijn onvoldoende beschermd tegen corrosie. Hierdoor kan de wanddikte van de dempers afnemen.
-----	------------	---

Materiële gevolgen

De achterklepdempers kunnen afbreken bij het open van de achterklep. Hierdoor kan de achterklep dichtklappen en kunnen de afgebroken stukken omstanders verwonden.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade



Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

