

Voertuiggegevens

Mazda3 - 2.0L SKYACTIV-G (122 hp) - 6MT

Model - Motor - Transmissie

JMZBP6HE601109445

Chassisnummer

28/03/2019

Ingangsdatum fabrieksgarantie

Machine Grey

Lakkleur

G095HJ

Kenteken

Denemarken

Land eerste registratie

Klantgegevens

Geen klantgegevens aanwezig op het moment van DSR registratie.

Naam

Mijn Mazda ID

Straat & huisnummer

Postcode

Stad

Land

Telefoonnummer

Email adres

Contract gegevens

Mazda Euro Service

Geen dekking

Optionele Verlengde Garantie¹

Geen dekking

¹ These services are provided by external partners and are based on international contracts which might not be valid in the current country of registration. Please contact your dealer for further details.

Volgende service bezoek

Flexibel interval	Voor uw volgende service bezoek wordt u verwacht bij onderstaande kilometerstand of datum (afhankelijk van wat u het eerst bereikt) of eerder indien het indicatielampje (moersleutel) oplicht.
Service interval	Indicatie flexibel onderhoud max 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt)
Uw volgende servicebezoek	Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.
Gepland op	6e Service
Uiterlijk op	94827 Km of 08/01/2026
	94827 Km of 08/01/2026 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Kolenaar Mobiliteit Cromhoffsbleekweg 1 NL - 7513ET Enschede +31534321233	08/01/2025 171162	74827 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie   
 MMNL, Kolenaar Mobiliteit Cromhoffsbleekweg 1 NL - 7513ET Enschede +31534321233	31/10/2023 163808	51879 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie     
 MMNL, Kolenaar Mobiliteit Cromhoffsbleekweg 1 NL - 7513ET Enschede +31534321233	12/10/2022 157810	32620 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie    
 MMNL, Terpstra Groningen Rostockweg 4 NL - 9723HG Groningen +31505474220	29/03/2021 111722	20768 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie     

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Terpstra Groningen Rostockweg 4 NL - 9723HG Groningen +31505474220	24/03/2020 105742	17003 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie   
 MMDK, BRDR. HOSBOND A/S Frederikshavnsvej 325 DK - 9800 HJOERRING +4598925833	28/03/2019 1128458	2 Km	0-inspectie 

Betekenis symbolen



Aanvullende download beschikbaar



Visual check-up



Vervanging van motorolie en oliefilter



Verversen van remvloeistof



Vervanging van interieurfilter



Vervanging van inlaatluchtfilter

MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

