

Rapportdatum 10-03-2026
Rapportnummer 30.780.326

Kenteken

GLD-78-H

Merk/Handelsbenaming

MAZDA MAZDA2

Datum eerste afgifte in Nederland

05-10-2024

Datum eerste toelating

12-04-2023

Laatst geregistreerde tellerstand

49.429 km

GEEN OORDEEL

*

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
10-03-2026	49.429 km	Nederland
12-12-2024	8.920 km	Nederland
11-10-2024	8.914 km	Nederland
05-10-2024	8.908 km	Nederland
27-08-2024	8.827 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
--------------	--------------------	-------------

*** GEEN OORDEEL**

Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstand van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.



Rapportdatum

10-03-2026

Kenteken

GLD78H

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	12-04-2027
Datum laatste tenaamstelling	10-03-2026
Catalogusprijs	€ 27.000

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	66,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	106 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.496 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1012 kg
Toegestane max. massa voertuig	1549 kg
Massa rijklaar	1112 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	550 kg
Aanhangwagen geremd	900 kg
Middenas geremd	900 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	10-03-2026 t/m heden
Natuurlijk persoon	12-12-2024 t/m 10-03-2026
Erkend Bedrijf	11-10-2024 t/m 12-12-2024
Rechtspersoon	05-10-2024 t/m 11-10-2024



Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

