

Rapportdatum 20-02-2026
Rapportnummer 30.640.545

Kenteken

R-350-FP

Merk/Handelsbenaming

MAZDA MAZDA CX-5

Datum eerste afgifte in Nederland

29-09-2022

Datum eerste toelating

17-08-2012

Laatst geregistreerde tellerstand

175.510 km

GEEN OORDEEL

*

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
20-02-2026	175.510 km	Nederland
16-02-2026	175.510 km	Nederland
05-09-2025	168.608 km	Nederland
19-09-2024	151.878 km	Nederland
22-09-2023	133.374 km	Nederland
29-09-2022	113.861 km	Nederland
29-09-2022	113.864 km	Nederland
28-09-2022	113.859 km	Nederland
03-08-2022	113.786 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
--------------	--------------------	-------------

*** GEEN OORDEEL**

Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstand van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.



Rapportdatum
20-02-2026Kenteken
R350FP**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	28-09-2026
Datum laatste tenaamstelling	16-02-2026
Catalogusprijs	€ 26.989

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	121,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	139 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1386 kg
Toegestane max. massa voertuig	1930 kg
Massa rijklaar	1486 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	690 kg
Aanhangwagen geremd	1800 kg
Middenas geremd	1800 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	16-02-2026 t/m heden
Natuurlijk persoon	29-09-2022 t/m 16-02-2026

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------



Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
05-09-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Fusee(kogel) te veel speling 5.*.19 Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27
19-09-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56
22-09-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stuurkogel te veel speling 5.*.29

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	31-05-2017	De achterklepdempers zijn onvoldoende beschermd tegen corrosie. Hierdoor kan de wanddikte van de dempers afnemen. Materiële gevolgen De achterklepdempers kunnen afbreken bij het open van de achterklep. Hierdoor kan de achterklep dichtklappen en kunnen de afgebroken stukken omstanders verwonden. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

