

Voertuiggegevens

CX-5 - 2.0L SKYACTIV-G (165 hp) - Soul Red
6MT

Model - Motor - Transmissie

JMZKEF97600529431

Chassisnummer

16/11/2016

Ingangsdatum fabrieksgarantie

Lakkleur

JHK07Z

Kenteken

Duitsland

Land eerste registratie

Contract gegevens

Mazda Euro Service Geen dekking
Optional Extended Warranty¹ Geen dekking

¹ These services are provided by external partners and are based on international contracts which might not be valid in the current country of registration. Please contact your dealer for further details.

Volgende service bezoek

Service interval Elke 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk wat het eerst wordt bereikt)
Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien
onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.
Uw volgende servicebezoek 180.000 km / 9de jaar
Uiterlijk op 101308 Km of 19/12/2025 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
H&M Autoservice Otto-von-Guericke-Str. 15 DE - 53757 Sankt Augustin +49(0)2241257777	19/12/2024 123456	81308 Km	160.000 km / 8ste jaar Carrosserie inspectie Vervangen van Actief Koolstof Interieur Filter    
H&M Autoservice Otto-von-Guericke-Str. 15 DE - 53757 Sankt Augustin +49(0)2241257777	15/11/2023 123456	65223 Km	140.000 km / 7de jaar Carrosserie inspectie Vervangen van Actief Koolstof Interieur Filter    
H&M Autoservice Otto-von-Guericke-Str. 15 DE - 53757 Sankt Augustin +49(0)2241257777	07/11/2022 123456	60895 Km	120.000 km / 6de jaar Carrosserie inspectie Vervangen van Actief Koolstof Interieur Filter   
H&M Autoservice Otto-von-Guericke-Str. 15 DE - 53757 Sankt Augustin +49(0)2241257777	14/10/2021 123456	53651 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie   
H&M Autoservice Otto-von-Guericke-Str. 15 DE - 53757 Sankt Augustin +49(0)2241257777	25/09/2020 123456	43162 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie   

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
H&M Autoservice Otto-von-Guericke-Str. 15 DE - 53757 Sankt Augustin +49(0)2241257777	20/02/2019 123456	29932 Km	60.000 km / 3de jaar     
H&M Autoservice Otto-von-Guericke-Str. 15 DE - 53757 Sankt Augustin +49(0)2241257777	30/01/2018 123456	16510 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie   
 MMD, Autohaus Lessingstraße GmbH Lessingstraße 12 DE - 46149 Oberhausen +492086293220	16/11/2016 529431	5 Km	0-inspectie

Betekenis symbolen



Aanvullende download beschikbaar



Verversen van remvloeistof



Vervanging van interieurfilter



Vervanging van motorolie en oliefilter



Vervanging van inlaatluchtfILTER

MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

