

Voertuiggegevens

MX-5 - 2.0L MZR (160 hp) - 6AT
Model - Motor - Transmissie

Metropolitan
Grey
Lakkleur

JMZNCA8F800257787
Chassisnummer

JLJ40H
Kenteken

29/09/2011
Ingangsdatum fabrieksgarantie

Duitsland
Land eerste registratie

Contract gegevens

Mazda Euro Service
Optional Extended Warranty¹

Geen dekking
Dekking verlopen

¹ These services are provided by external partners and are based on international contracts which might not be valid in the current country of registration. Please contact your dealer for further details.

Volgende service bezoek

Service interval Every 20000 km (12500 miles) / 12 months (whichever comes first)
Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.

Uw volgende servicebezoek 440.000 km / 22ste jaar
Uiterlijk op 97623 Km of 01/08/2023 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
Ford Bergbauer Hohenadlstr. 26 DE - 85737 Ismaning +4989968528	01/08/2022 66546	77623 Km	420.000 km / 21ste jaar   
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn +498165948750	17/03/2021 89452	74750 Km	180.000 km / 9de jaar    
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn +498165948750	17/03/2020 83483	69561 Km	160.000 km / 8ste jaar    
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn	13/02/2019 76046	60916 Km	140.000 km / 7de jaar    
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn +498165948750	20/02/2018 69321	52000 Km	120.000 km / 6de jaar Carrosserie inspectie    

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn +498165948750	07/02/2017 63060	45907 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie   
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn +498165948750	16/02/2016 57185	37687 Km	80.000 km / 4de jaar (geen olie ververst) Carrosserie inspectie   
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn +498165948750	19/02/2015 51751	28545 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn +498165948750	05/02/2014 45782	19549 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie  
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn +498165948750	26/02/2013 40287	11774 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie 
 MMD, Auto - Saurer GmbH Galgenbachweg 24 DE - 85375 Neufahrn 08165/948750	29/09/2011 31609	5 Km	0-inspectie

Betekenis symbolen



Aanvullende download
beschikbaar



Visual check-up



Vervanging van interieurfilter



Vervanging van motorolie en
oliefilter



MOT Passed



Vervanging van
inlaatluchtfilter



Verversen van remvloeistof



Vervanging van transmissie-
olie

MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

