

## Voertuiggegevens

Mazda2 - SKYACTIV-G 90 - 5MT <small>Model - Motor - Transmissie</small>	Jet Black <small>Lakkleur</small>
3MDDJ6H550M221462 <small>Chassisnummer</small>	SH053L <small>Kenteken</small>
30/03/2018 <small>Ingangsdatum fabrieksgarantie</small>	Nederland <small>Land eerste registratie</small>











## Contract gegevens

Mazda Euro Service	Geen dekking
Mazda Plus Garantie	Geen dekking
Kaartupdate	Geüpdatet naar versie 2021 M06 op 01/11/2021




## Volgende service bezoek

Flexibel interval	Voor uw volgende service bezoek wordt u verwacht bij onderstaande kilometerstand of datum (afhankelijk van wat u het eerst bereikt) of eerder indien het indicatielampje (moersleutel) oplicht.
Service interval	Indicatie flexibel onderhoud max 20.000 km of 12 maanden (afhankelijk wat het eerst wordt bereikt) Uw fabrieks- of Mazda Plus garantie kan beïnvloed worden indien onderhoud niet volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd.
Uw volgende servicebezoek Gepland op	7e Service 77716 Km of 14/02/2026
Uiterlijk op	77716 Km of 14/02/2026 (Afhankelijk van wat u het eerst bereikt)

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
 MMNL, Mulder-Mazda Rotterdam-Noord Martin Luther Kingweg 21 NL - 3069EW Rotterdam +31104214200	14/02/2025 <small>138627</small>	57716 Km	120.000 km / 6de jaar Carrosserie inspectie     
 MMNL, Mulder-Mazda Martin Luther Kingweg 21 NL - 3069EW Rotterdam +31104214200	20/11/2023 <small>132006</small>	54892 Km	100.000 km / 5de jaar Carrosserie inspectie    
 MMNL, Mulder-Mazda Martin Luther Kingweg 21 NL - 3069EW Rotterdam +31104214200	28/10/2022 <small>126287</small>	51348 Km	80.000 km / 4de jaar Carrosserie inspectie      
 MMNL, Mulder-Mazda Martin Luther Kingweg 21 NL - 3069EW Rotterdam +31104214200	01/11/2021 <small>121736</small>	45343 Km	60.000 km / 3de jaar Carrosserie inspectie    

Historie	Datum	Kilometerstand	Uitgevoerde service
Autobedrijf Noteboom Rotterdam b.v Kamerlingh Onnesweg 32 NL - 2991 XL BARENDRECHT +31102923434	08/05/2020 <small>224324</small>	30685 Km	40.000 km / 2de jaar Carrosserie inspectie     
 MMNL, AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V. Kamerlingh Onnesweg 32 NL - 2991XL Barendrecht +31102923434	27/03/2019 <small>220228</small>	15555 Km	20.000 km / 1ste jaar Carrosserie inspectie   
 MMNL, AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V. Kamerlingh Onnesweg 32 NL - 2991XL Barendrecht +31102923434	09/08/2018 <small>217357</small>	1 Km	0-inspectie

## Betekenis symbolen

 Aanvullende download beschikbaar	 Visual check-up	 Mazda Wintercontrole
 Verversen van remvloeistof	 Vervanging van interieurfilter	 Vervanging van motorolie en oliefilter
 Airco-check	 Vervanging van inlaatluchtfiler	

## MyMazda app

Wist je dat je in je mobiele telefoon altijd de onderhoudshistorie van je Mazda kunt zien en een herinnering voor het volgende onderhoud kunt krijgen? Download de MyMazda app om hiervan, alsmede van diverse andere toepassingen, gebruik te maken.

Android



iOS

