

RENAULT Accu test rapport

Voertuig Informatie

/RENAULT/TWINGO III
 VIN: VF1AH000470225026
 Accu code: --
 Maximaal op te slaan energie: --

Kilometerstand: 24541 km
 Nummerplaat: S-028-TL
 Nominale spanning: 350V
 Nominale capaciteit: 63Ah

Informatie voor klanten

Naam: AVB

Tel: --

Apparaat informatie

Scanner: MaxiSys MS909EV
 Versie: V12.70

Serienummer: VA9GN8C01090

Accu energie status

Accu Informatie

96%
SOH

Totale spanning:	401.78V	Totale stroom:	-0.56A
Maximale celspanning:	4.190V	Maximale temperatuur:	18.0°C
Minimale celspanning:	4.180V	Minimale temperatuur:	17.0°C
Spanning delta:	10mV	Modules:	8

SOC **98%**

Onderhoudsadvies: De accu is in orde.

Informatie over accutemperatuur

Test resultaten: De temperaturen van alle accumodules zijn in orde.

Module	Totale spanning	Temperatuur	
		T1	
M1	50.189V	17.0°C	
M2	50.247V	18.0°C	
M3	50.248V	18.0°C	
M4	50.227V	18.0°C	
M5	50.251V	18.0°C	
M6	50.251V	18.0°C	
M7	50.239V	18.0°C	
M8	50.258V	17.0°C	

Informatie over celspanning

Test resultaten: De celspanningen van alle accumodules zijn in orde.

Module	Accu celspanning							
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
M1	4.183V	4.185V	4.183V	4.181V	4.183V	4.181V	4.183V	4.182V
	#9	#10	#11	#12				
	4.181V	4.180V	4.185V	4.182V				

M2	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
	4.188V	4.187V	4.188V	4.188V	4.188V	4.186V	4.185V	4.187V
	#9	#10	#11	#12				
	4.185V	4.186V	4.190V	4.189V				
M3	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
	4.187V	4.186V	4.187V	4.186V	4.187V	4.188V	4.187V	4.189V
	#9	#10	#11	#12				
	4.186V	4.188V	4.188V	4.189V				
M4	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
	4.188V	4.188V	4.186V	4.185V	4.186V	4.183V	4.183V	4.183V
	#9	#10	#11	#12				
	4.187V	4.185V	4.186V	4.187V				
M5	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
	4.189V	4.186V	4.188V	4.185V	4.188V	4.186V	4.186V	4.187V
	#9	#10	#11	#12				
	4.190V	4.188V	4.189V	4.189V				
M6	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
	4.187V	4.188V	4.188V	4.188V	4.190V	4.190V	4.186V	4.186V
	#9	#10	#11	#12				
	4.187V	4.186V	4.188V	4.187V				
M7	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
	4.187V	4.185V	4.186V	4.187V	4.186V	4.187V	4.185V	4.188V
	#9	#10	#11	#12				
	4.187V	4.185V	4.187V	4.189V				
M8	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
	4.188V	4.189V	4.190V	4.187V	4.188V	4.189V	4.186V	4.187V
	#9	#10	#11	#12				
	4.187V	4.188V	4.189V	4.190V				

● Zwart: OK ● Oranje: Waarschuwing ⚠ ● Rood: Niet OK 🚫

Naam van de klant: _____

Technicus: _____

Datum: _____

Opmerking: Bewaar een kopie van dit rapport voor uw administratie.

Disclaimers: Dit testrapport is alleen voor de referentie van voertuig inspectie en reparatie. Autel is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die het gevolg zijn van het gebruik, misbruik of montage van het scangereedschap.