

## 2022 Citroën Accu test rapport

### Voertuig Informatie

2022/Citroën/C4 (C41)  
 VIN: VR7BCZKXCNE034885  
 Accu code: --  
 Maximaal op te slaan energie: 50kWh

Kilometerstand: 31963.8 km  
 Nummerplaat: R-912-DT  
 Nominale spanning: 400V  
 Nominale capaciteit: 125Ah

### Informatie voor klanten

Naam: AVB

Tel: --

### Apparaat informatie

Scanner: MaxiSys MS909EV  
 Versie: V6.40

Serienummer: VA9GN8C01090

### Accu energie status

**Accu Informatie**

90%

SOH

SOC  **94%**

Onderhoudsadvies: De accu is in orde.

Totale spanning:	<b>437.90V</b>	Totale stroom:	<b>0.02A</b>
Maximale celspanning:	<b>4.064V</b>	Maximale temperatuur:	<b>18.0°C</b>
Minimale celspanning:	<b>4.030V</b>	Minimale temperatuur:	<b>N/A</b>
Spanning delta:	<b>34mV</b>	Modules:	<b>18</b>

### Informatie over celspanning

Test resultaten: De celspanningen van alle accumodules zijn in orde.

Module	Accu celspanning							
	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
M1	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.062V	4.056V	4.057V	4.053V	4.056V	4.056V		
M2	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.055V	4.056V	4.055V	4.061V	4.055V	4.056V		
M3	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.056V	4.062V	4.056V	4.055V	4.056V	4.050V		
M4	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.056V	4.063V	4.063V	4.062V	4.055V	4.055V		
M5	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.058V	4.055V	4.058V	4.062V	4.058V	4.052V		
M6	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.055V	4.055V	4.055V	4.062V	4.062V	4.056V		
M7	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.057V	4.055V	4.057V	4.061V	4.056V	4.057V		
M8	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.059V	4.063V	4.057V	4.055V	4.057V	4.055V		
M9	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.058V	4.058V	4.056V	4.059V	4.057V	4.057V		

M10	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.058V	4.057V	4.062V	4.056V	4.056V	4.057V		
M11	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.055V	4.055V	4.054V	4.056V	4.055V	4.056V		
M12	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.055V	4.057V	4.050V	4.055V	4.057V	4.058V		
M13	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.053V	4.059V	4.062V	4.058V	4.052V	4.030V		
M14	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.062V	4.061V	4.055V	4.061V	4.055V	4.056V		
M15	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.064V	4.063V	4.062V	4.055V	4.057V	4.056V		
M16	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.063V	4.056V	4.062V	4.054V	4.055V	4.055V		
M17	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.053V	4.055V	4.054V	4.055V	4.055V	4.057V		
M18	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.057V	4.058V	4.062V	4.059V	4.057V	4.059V		

● Zwart: OK ● Oranje: Waarschuwing ⚠ ● Rood: Niet OK 🚫

Naam van de klant: \_\_\_\_\_

Technicus: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Opmerking: Bewaar een kopie van dit rapport voor uw administratie.

Disclaimers: Dit testrapport is alleen voor de referentie van voertuig inspectie en reparatie. Autel is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die het gevolg zijn van het gebruik, misbruik of montage van het scangereedschap.