

Checklist Werkplaats

Merk : <u>Mercedes-Benz</u>	Kenteken : <u>j-883-VS</u>
Type : <u>A-klasse</u>	Chassisnr. : _____
Kleur : <u>Zilver</u>	Checklist uitgevoerd op : <u>9-10-24</u>
Km-stand : <u>76.811</u>	Uitgev. door monteur : <u>Chris</u>

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>-30</u> °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	<u>45</u>
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	<u>45</u>
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
RV <u>55</u> LV <u>55</u> LA <u>44</u> RA <u>44</u> RES ☐	
Ruitenwischerbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 5-11-26

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op: _____	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : _____
Km stand : <u>92.000</u>
Prijsindicatie : € _____
Distributieriem dient vervangen te worden op datum: <u>N.V.T.</u> Km. stand: <u>ketting</u>

OPMERKINGEN

1.

2.