

Checklist Werkplaats

Merk : Opel	Kenteken : VDC-63-L
Type : Combo	Chassisnr. :
Kleur : wit	Checklist uitgevoerd op : 1-3-25
Km-stand : 66.486	Uitgev. door monteur : Joozt

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min -30 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	95%
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	90%
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
RV 47 LV 47 LA 54 RA 48 RES	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 12-2-26

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: 106.000
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: 12-29 Km. stand: 160.000	

OPMERKINGEN

1.

2.