

Checklist Werkplaats

Merk : <u>Volvo</u>	Kenteken : <u>X-920-XL</u>
Type : <u>XC60</u>	Chassisnr. :
Kleur : <u>ZWART</u>	Checklist uitgevoerd op :
Km-stand : <u>30.167</u>	Uitgev. door monteur : <u>Joost</u>

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>-30</u> °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeijs bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	<u>70%</u>
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	<u>80%</u>
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
RV <u>5</u> LV <u>4.7</u> LA <u>4.7</u> RA <u>4.6</u> RES	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 1-3-20

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: <u>60.000</u>
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: <u>N.V.T.</u> Km. stand: <u>keel 13</u>	

OPMERKINGEN

-
-