

Checklist Werkplaats

Merk : <u>Honda</u>	Kenteken : <u>XB-390-F</u>
Type : <u>JA22</u>	Chassisnr. : _____
Kleur : <u>Rood</u>	Checklist uitgevoerd op : _____
Km-stand : <u>62.535</u>	Uitgev. door monteur : <u>Robin</u>

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>-40</u> °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	<u>60%</u>
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	<u>60%</u>
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
RV <u>6.0</u> LV <u>6.0</u> LA <u>6.0</u> RA <u>6.0</u> RES	☒
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 0-5-27

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: <u>75.000</u>
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: Km. stand:	<u>ketting</u>

OPMERKINGEN

1.

2.