

Checklist Werkplaats

Merk :	Mercedes benz	Kenteken :	5-ZJV-11
Type :	C180 estate	Chassisnr. :	
Kleur :		Checklist uitgevoerd op :	
Km-stand :	97404	Uitgev. door monteur :	Robin

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min 40 °C	
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	90
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	100
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
RV 53 LV 5,1 LA 5,6 RA 5,5 RES 12-29	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 19-5-2016

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :	
Km stand :	116000
Prijsindicatie : €	
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: Km. stand:	hetting

OPMERKINGEN

1.
2.