

Merk : <i>Bmw</i>	Kenteken : <i>S-780-JT</i>
Type : <i>4 Serie cabrio</i>	Chassisnr. : <i>WBA61A020 CM17222</i>
Kleur : <i>grijp</i>	Checklist uitgevoerd op : <i>11-06-2025</i>
Km-stand : <i>47562</i>	Uitgev. door monteur : <i>Bda</i>

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
Koelsysteem gecontroleerd ☒	Remmen voor gecontroleerd ☒
Koelsysteem beveiligd tot min <i>35</i> °C	Conditie remblokken voor % <i>65</i>
Remvloeistof gecontroleerd ☒	Remmen achter gecontroleerd ☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒	Conditie remblokken/voering achter % <i>60</i>
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒	Verwarming en airco gecontroleerd ☒
Oliepeil gecontroleerd ☒	Banden gecontroleerd ☒
Accu getest ☒	RV <i>4.2</i> LV <i>4.2</i> LA <i>4.2</i> RA <i>4.2</i> RES ☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒	Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
ONDER DE AUTO	Verlichting gecontroleerd ☒
Koppelingssysteem gecontroleerd ☒	Voorruit gecontroleerd ☒
Stuurinrichting gecontroleerd ☒	Handrem gecontroleerd ☒
Schokdempers gecontroleerd ☒	Radio en navigatie gecontroleerd ☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒	Algehele controle van de auto ☒
Wielophanging gecontroleerd ☒	APK
PROEFRIJ	Auto APK gekeurd tot : <i>17-02-2027</i>
Remtest ☒	VOLGENDE ONDERHOUD
Gecontroleerd op: <i>11-06-2025</i>	Datum : <i>08-2025</i>
Trillingen ☒	Km stand : <i>49.000</i>
Abnormale geluiden ☒	Prijsindicatie : €
Halve tank brandstof ☒	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrusting gecontroleerd ☒	op datum: Km. stand:
OPMERKINGEN	
1- <i>1 Beurt (grote)</i>	
- <i>nieuw kenteken plaat</i>	
2.	