

Checklist Werkplaats

Merk : Mercedes-Benz

Type : GLC

Kleur : GR55

Km-stand : 17.539

Kenteken : X-370-Xj

Chassisnr. :

Checklist uitgevoerd op : 20-10-24

Uitgev. door monteur : Enis

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒

Koelsysteem beveiligd tot min -40 °C

Remvloeistof gecontroleerd ☒

Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒

Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr. ☒

Oliepeil gecontroleerd ☒

Accu getest ☒

V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒

Stuurinrichting gecontroleerd ☒

Schokdempers gecontroleerd ☒

Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒

Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒

Gecontroleerd op:

Trillingen ☒

Abnormale geluiden ☒

Halve tank brandstof ☒

Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒

Conditie remblokken voor % 80%

Remmen achter gecontroleerd ☒

Conditie remblokken/voering achter % 80%

Verwarming en airco gecontroleerd ☒

Banden gecontroleerd ☒

RV 45 LV 51 LA 49 RA 47 RES ☐

Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒

Verlichting gecontroleerd ☒

Voorruit gecontroleerd ☒

Handrem gecontroleerd ☒

Radio en navigatie gecontroleerd ☒

Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 29-2-28

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :

Km stand : 42.000

Prijsindicatie : €

Distributieriem dient vervangen te worden

op datum: n.v.t. Km. stand: ketting

OPMERKINGEN

1.

2.