

Checklist Werkplaats

Merk : volks wagen
 Type : Golf
 Kleur : Rood
 Km-stand : 46.731

Kenteken : N-336-HH
 Chassisnr. :
 Checklist uitgevoerd op : 8-10-24
 Uitgev. door monteur : Joost

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min -30 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op:
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 80
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 85
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 RV 5 LV 5.1 LA 4.1 RA 4 RES ☒
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 22-10-25

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand :
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden
 op datum: Km. stand: 300.000

OPMERKINGEN

1.

2.