

## Checklist Werkplaats

Merk : Mercedes-Benz  
 Type : GLC-klasse  
 Kleur : zwart  
 Km-stand : 37139

Kenteken : P-319-JF  
 Chassisnr. : W1N2539531V364977  
 Checklist uitgevoerd op : 11-08-25  
 Uitgev. door monteur : SW

### ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒  
 Koelsysteem beveiligd tot min -35 °C  
 Remvloeistof gecontroleerd ☒  
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒  
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒  
 Oliepeil gecontroleerd ☒  
 Accu getest ☒  
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

### ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒  
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒  
 Schokdempers gecontroleerd ☒  
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒  
 Wielophanging gecontroleerd ☒

### PROEFRIT

Remtest ☒  
 Gecontroleerd op: 11-08-25  
 Trillingen ☒  
 Abnormale geluiden ☒  
 Halve tank brandstof ☒  
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

### IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒  
 Conditie remblokken voor % 95  
 Remmen achter gecontroleerd ☒  
 Conditie remblokken/voering achter % 90  
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒  
 Banden gecontroleerd ☒  
 LV 62 RV 61 LA 65 RA 64 RES R3  
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒  
 Verlichting gecontroleerd ☒  
 Voorruit gecontroleerd ☒  
 Handrem gecontroleerd ☒  
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒  
 Algehele controle van de auto ☒

### APK

Auto APK gekeurd tot : 13-08-27

### VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : .....  
 Km stand : .....  
 Prijsindicatie : € .....  
 Distributieriem dient vervangen te worden op datum: n.v.t. Km. stand: n.v.t.

### OPMERKINGEN

1.

2.