

Checklist Werkplaats

Merk : Mercedes-Benz
 Type : C-Klasse
 Kleur : wit
 Km-stand : 105.819

Kenteken : XP-341-S
 Chassisnr. :
 Checklist uitgevoerd op :
 Uitgev. door monteur :

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min 30 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op:
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 50
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 50
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 RV 55 LV 53 LA 5 RA 40 RES ☐
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 11-8-26

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 120.000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden
 op datum: N.V.T. Km. stand: kettig

OPMERKINGEN

1.

2.