

Checklist Werkplaats

Merk : Opel
 Type : Adam
 Kleur : grijs
 Km-stand : 30435

Kenteken : XH 764-F
 Chassisnr. : W0V0MAP08J6041592
 Checklist uitgevoerd op : 27-8-2025
 Uitgev. door monteur : Martijn

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd
 Koelsysteem beveiligd tot min. 40 °C
 Remvloeistof gecontroleerd
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.
 Oliepeil gecontroleerd
 Accu getest
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd

IN EN OM DE AUTO

☒ Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor in % 50
☒ Remmen achter gecontroleerd ☒
☒ Conditie remblokken/voering achter in % 70
☒ Verwarming en airco gecontroleerd ☒
☒ Banden gecontroleerd ☒
☒ RV 68 LV 68 LA 58 RA 56 RES Repsel
☒ Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
☒ Verlichting gecontroleerd ☒
☒ Voorruit gecontroleerd ☒
☒ Handrem gecontroleerd ☒
☒ Radio en navigatie gecontroleerd ☒
☒ Algehele controle van de auto ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd
 Stuurinrichting gecontroleerd
 Schokdempers gecontroleerd
 Uitlaatsysteem gecontroleerd
 Wielophanging gecontroleerd

APK

PROEFRIT

Remtest
 Gecontroleerd op:
 Trillingen
 Abnormale geluiden
 Halve tank brandstof
 Standaard uitrusting gecontroleerd

Auto APK gecontroleerd tot: 27-08-27

VOLGENDE ONDERHOUD

☒ Datum :
☒ KM stand : 60 000
☒ Prijsindicatie : €
☒ Distributieriem dient vervangen te worden
☒ op datum: 27-8-25 KM stand:

OPMERKINGEN

1.

2.