

Merk : Skoda
 Type : Rapid
 Kleur : Wt
 Km-stand : 66747

Kenteken : SN-750-H
 Chassisnr. : 5131
 Checklist uitgevoerd op : 11-08-2025
 Uitgev. door monteur : RuB

ONDER DE MOTORKAP		IN EN OM DE AUTO	
Koelsysteem gecontroleerd	☒	Remmen voor gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>40</u> °C		Conditie remblokken voor %	<u>80</u>
Remvloeistof gecontroleerd	☒	Remmen achter gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒	Conditie remblokken/voering achter %	<u>75</u>
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☐	Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒	Banden gecontroleerd	☒
Accu getest	☒	RV <u>53</u> LV <u>55</u> LA <u>38</u> RA <u>35</u> RES	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒	Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
ONDER DE AUTO		APK	
Koppelingssysteem gecontroleerd	☒	Verlichting gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒	Voorruit gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒	Handrem gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒	Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒	Algehele controle van de auto	☒
PROEFRIT		VOLGENDE ONDERHOUD	
Remtest	☒	Auto APK gekeurd tot : <u>11-08-2026</u>	
Gecontroleerd op: <u>11-08-2025</u>		Datum :	
Trillingen	☒	Km stand : <u>75 000</u>	
Abnormale geluiden	☒	Prijsindicatie : €	
Halve tank brandstof	☒	Distributieriem dient vervangen te worden	
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒	op datum: <u>05-2025</u> Km. stand: <u>210 000</u>	

OPMERKINGEN

1.

2.