

Merk : Opel
 Type : Astra 1.4 turbo
 Kleur : Bruin
 Km-stand : 87430

Kenteken : 9 ZPR74
 Chassisnr. : 2244
 Checklist uitgevoerd op : 7-10-25
 Uitgev. door monteur : Mich

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min -40 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 70
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 80
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV 92 RV 51 LA 62 RA 59 RES 294
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

Verlichting gecontroleerd

Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

PROEFRIJ

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 3-10-25
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

Auto APK gekeurd tot : 3-10-25

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : 10-26
 Km stand : 117000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden ketting
 op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

1.

2.