



Checklist Werkplaats

Merk	: Renault	Kenteken	: 20-gsu-0
Type	: Captur	Chassisnr.	:
Kleur	: Crème	Checklist uitgevoerd op	: 8-10-26
Km-stand	: 9.864	Uitgev. door monteur	: Jochem

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min -35 °C	
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	70
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	60 mm
Verwarming en airco gecontroleerd 5.8°	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV 4.2 RV 4 LA 7 RA 7 RES 7K	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	At
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 1-5-2027

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: 1100
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: Km. stand:	

OPMERKINGEN

1.
2.