

Checklist Werkplaats

Merk : Volvo
 Type : V90 Recharge
 Kleur : grijs
 Km-stand : 102117

Kenteken : L867SZ
 Chassisnr. : 6230
 Checklist uitgevoerd op : 14-10-25
 Uitgev. door monteur : Mich

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min -35 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op : 14-10-25
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 70
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 80
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV 36 RV 39 LA 47 RA 46 RES 1128
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 14-10-27

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : 10-26
 Km stand : 132000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden op datum: 7-2031 Km. stand: 240000

OPMERKINGEN

1.

2.