

Checklist Werkplaats

Merk : Suzuki
Type : Vitara
Kleur : groen
Km-stand : 120351

Kenteken : S-514-TF
Chassisnr. : TSMLYDD1500A84734
Checklist uitgevoerd op : 13-10-2025
Uitgev. door monteur : martijn

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd
Koelsysteem beveiligd tot min. 40 °C
Remvloeistof gecontroleerd
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.
Oliepeil gecontroleerd
Accu getest
V-snaren/multiriemen gecontroleerd

IN EN OM DE AUTO

☒ Remmen voor gecontroleerd ☒
Conditie remblokken voor in % 60
☒ Remmen achter gecontroleerd ☒
☒ Conditie remblokken/voering achter in % 90
☒ Verwarming en airco gecontroleerd ☒
☒ Banden gecontroleerd ☒
☒ RV 55 LV 56 LA 61 RA 59 RES Dezelf
☒ Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
Verlichting gecontroleerd ☒
☒ Voorruit gecontroleerd ☒
☒ Handrem gecontroleerd ☒
☒ Radio en navigatie gecontroleerd ☒
☒ Algehele controle van de auto ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd
Stuurinrichting gecontroleerd
Schokdempers gecontroleerd
Uitlaatsysteem gecontroleerd
Wielophanging gecontroleerd

APK

PROEFRIT

Remtest
Gecontroleerd op: 13-10-27
Trillingen
Abnormale geluiden
Halve tank brandstof
Standaard uitrusting gecontroleerd

Auto APK gecontroleerd tot: 13-10-27

VOLGENDE ONDERHOUD

☒ Datum :
☒ KM stand : 135 000
☒ Prijsindicatie : €
☒ Distributieriem dient vervangen te worden
☒ op datum: kefking KM stand:

OPMERKINGEN

1.

2.