

Checklist Werkplaats

Merk : hice
 Type : Sonic
 Kleur : grün
 Km-stand : 53800

Kenteken : L-259-JF
 Chassisnr. : KNAD6812AM64681300
 Checklist uitgevoerd op : 15-10-25
 Uitgev. door monteur : kris

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min -43°C
 Remvloeistof gecontroleerd ☐
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☐
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☐
 Oliepeil gecontroleerd ☐
 Accu getest ☐
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☐

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☐
 Stuurinrichting gecontroleerd ☐
 Schokdempers gecontroleerd ☐
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☐
 Wielophanging gecontroleerd ☐

PROEFRIJ

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 15-10-25
 Trillingen ☐
 Abnormale geluiden ☐
 Halve tank brandstof ☐
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☐

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 60%
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 20%
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV 4 RV 4.3 LA 5.5 RA 5.2 RES 10/25
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☐
 Verlichting gecontroleerd ☐
 Voorruit gecontroleerd ☐
 Handrem gecontroleerd ☐
 Radio en navigatie gecontroleerd ☐
 Algehele controle van de auto ☐

APK

Auto APK gekeurd tot:

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 24000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden
 op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

1. zie TR 049403

2.