

Checklist Werkplaats

Merk : Mercedes
Type : CLA shooting brake
Kleur : blauw
Km-stand : 9.627

Kenteken : R-569-KF
Chassisnr. : WIK5MB9B4PN344417
Checklist uitgevoerd op : 20-10-2025
Uitgev. door monteur : Wim Karelse

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
Koelsysteem beveiligd tot min. -33 °C
Remvloeistof gecontroleerd ☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒
Oliepeil gecontroleerd ☒
Accu getest ☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
Stuurinrichting gecontroleerd ☒
Schokdempers gecontroleerd ☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
Gecontroleerd op: 21-10-2025
Trillingen ☒
Abnormale geluiden ☒
Halve tank brandstof ☒
Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
Conditie remblokken voor in % 60%
Remmen achter gecontroleerd ☒
Conditie remblokken/voering achter in % 50%
Verwarming en airco gecontroleerd ☒
Banden gecontroleerd ☒
RV 5° LV 5° LA 5° RA 5° RES ☒
Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
Verlichting gecontroleerd ☒
Voorruit gecontroleerd ☒
Handrem gecontroleerd ☒
Radio en navigatie gecontroleerd ☒
Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gecontroleerd tot:

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
KM stand :
Prijsindicatie : €
Distributieriem dient vervangen te worden op datum: KM stand:

OPMERKINGEN

1.

2.