



Checklist Werkplaats

Merk : RENAULT
 Type : CLIO
 Kleur :
 Km-stand : 60235

Kenteken RG : 179-R
 Chassisnr. :
 Checklist uitgevoerd op 16-10-25
 Uitgev. door monteur RUB/66

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min 40 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 90%
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 90%
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV 65 RV 65 LA 65 RA 65 RES ☒
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 16-10-25
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 17-10-26

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 90000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden ☒
 op datum: Km. stand: keftin

OPMERKINGEN

1.	
2.	