

Checklist Werkplaats

Merk	: Alfa Romeo	Kenteken	: 5K-349-X
Type	: Stelvio	Chassisnr.	:
Kleur	: GR55	Checklist uitgevoerd op	:
Km-stand	: 86275	Uitgev. door monteur	: Kris

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min -30 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeijs bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	80%
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	75%
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
RV N LV N LA N RA N RES	☐
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 8-5-26

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: 106.000
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: N.V.T. Km. stand:	Ketting

OPMERKINGEN

1.	
2.	