

Checklist Werkplaats

Merk : Volkswagen	Kenteken : G-103-HL
Type : Tiguan	Chassisnr. :
Kleur : wit	Checklist uitgevoerd op : 21-10-2025
Km-stand : 95227	Uitgev. door monteur : BDW

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min 35 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIJ

Remtest	☒
Gecontroleerd op: 21-10-2025	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrustings gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	75
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	70
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV 4.1 RV 4.3 LA 6.9 RA 6.3 RES	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 27-09-2027

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	: 11-2026
Km stand	: 110.000
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: Km. stand:	

OPMERKINGEN

1.

2.