

Checklist Werkplaats

Merk : mazda
 Type : GX-5
 Kleur : wit
 Km-stand : 53453

Kenteken : R-324-VK
 Chassisnr. : 2m2kf 6w7AG020165
 Checklist uitgevoerd op : 10-11-25
 Uitgev. door monteur : Rox

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
Koelsysteem gecontroleerd ☒	Remmen voor gecontroleerd ☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>-45°C</u>	Conditie remblokken voor % <u>50%</u>
Remvloeistof gecontroleerd ☐	Remmen achter gecontroleerd ☒
Ruiten- en koplampsproeijs bijgevuld ☐	Conditie remblokken/voering achter % <u>50%</u>
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☐	Verwarming en airco gecontroleerd ☒
Oliepeil gecontroleerd ☐	Banden gecontroleerd ☒
Accu getest ☐	LV <u>4,7</u> RV <u>4,0</u> LA <u>6,1</u> RA <u>5,8</u> RES <u>4/25</u>
V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☐	Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☐
ONDER DE AUTO	APK
Koppelingssysteem gecontroleerd ☐	Verlichting gecontroleerd ☐
Stuurinrichting gecontroleerd ☐	Voorruit gecontroleerd ☐
Schokdempers gecontroleerd ☐	Handrem gecontroleerd ☐
Uitlaatsysteem gecontroleerd ☐	Radio en navigatie gecontroleerd ☐
Wielophanging gecontroleerd ☐	Algehele controle van de auto ☐

PROEFRIJ	VOLGENDE ONDERHOUD
Remtest ☒	Auto APK gekeurd tot : <u>11-11-26</u>
Gecontroleerd op: <u>7-10-25</u>	Datum : <u>11-26</u>
Trillingen ☐	Km stand :
Abnormale geluiden ☐	Prijsindicatie : €
Halve tank brandstof ☐	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrusting gecontroleerd ☐	op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

-
-