



Checklist Werkplaats

Merk : Mercedes
Type : C1A
Kleur : GRJ5
Km-stand : 80972

Kenteken : ZK-236-X
Chassisnr. : 5351
Checklist uitgevoerd op : 11-11-2025
Uitgev. door monteur : KRIS

ONDER DE MOTORKAP		IN EN OM DE AUTO	
Koelsysteem gecontroleerd	☒	Remmen voor gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min -40 °C		Conditie remblokken voor %	100%
Remvloeistof gecontroleerd	☒	Remmen achter gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒	Conditie remblokken/voering achter %	70%
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒	Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒	Banden gecontroleerd	☒
Accu getest	☒	LV 7 RV 7 LA 5,5 RA 5,5 RES	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒	Ruitenwischerbladen gecontroleerd	☒
ONDER DE AUTO		APK	
Koppelingssysteem gecontroleerd	☐	Verlichting gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒	Voorruit gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒	Handrem gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒	Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒	Algehele controle van de auto	☒
PROEFRIJ		VOLGENDE ONDERHOUD	
Remtest	☒	Auto APK gekeurd tot : 08-07-2027	
Gecontroleerd op: 11-11-2025		Datum	:
Trillingen	☒	Km stand	:
Abnormale geluiden	☒	Prijsindicatie	: €
Halve tank brandstof	☒	Distributieriem dient vervangen te worden	
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒	op datum:	Km. stand:

OPMERKINGEN

1. R.O. 491949

2.